

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORIHUELA
Dirección	
Edificio	Convento San Francisco

Campanas actuales

Nombre	Esquila (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 12 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana de señales (0)
Localización	Escalera principal
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 16 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)2 kg
Fundidor	
Año fundición	1850ca
Descripción	Sin inscripciones (ANEPIGRAFA). Tiene tres cordones en el medio pie.
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en parte superior de la escalera principal del edificio, colgada entre dos vigas de madera. Tiene un yugo de madera típico de una campana de oscilación y cuerda para tocarla a distancia.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	

Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	10-08-2021

Nombre	Nuestro Padre Jesús y San Francisco (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde 6 Altura del bronce 57 Peso aproximado (en kilos) 165 kg
Fundidor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundición	1947
Descripción	La campana tiene siete asas. En el tercio lleva cuatro triángulos decorados y tres cordones. Entre ellos tiene las siguientes inscripciones: "? NUESTRO PADRE JESUS ? / ? SAN FRANCISCO ?". En el medio tiene una cruz de calvario, el escudo nacional, un Salvador Eucarístico y la marca de fábrica: "JUAN BTA ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / PVCIA VALENCIA". En el medio pie tiene cuatro flores de pensamiento y dos grupos de dos cordones. Entre ellos lleva esta inscripción: "• ORIHUELA AÑO 1947 •". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Como no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no indicaban la procedencia. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. Finalmente, tiene dos cordones más en el pie.
Fotos	17
Toques	No se toca.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del conjunto es regular. La campana está instalada en uno de los vanos de la espadaña con yugo de hierro, posiblemente de la fundición alcoyana Miró. Tiene badajo atado y cadena para su repique manual desde una habitación situada más abajo.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Se podría mecanizar con electromazo y el motor de impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	10-08-2021

Información completa: [Convento San Francisco - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (06-07-2026)