

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ANDILLA
Dirección	
Edificio	Iglesia de Santa Paula de la Pobleta

Campanas actuales

Nombre	La pequeña (1)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 17 Borde Altura del bronce 10 Peso aproximado (en kilos)3 kg
Fundidor	
Año fundición	1935
Descripción	Tiene en el medio la siguiente inscripción incisa: "CASPE XXVII- VI- MCMXXXV". La fecha con numeración arábica sería: "27 - 06 - 1935".
Fotos	11
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buen estado. Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas. El brazo es recto, de hierro, y sobre este se dispone un pequeño yugo de madera.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-08-2019

Nombre	Niño Jesús (2)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 42 Borde 5 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)43 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1948
Descripción	La campana tiene esta inscripción en el tercio con la advocación a la que está dedicada y posiblemente la fecha de bendición: "? NIÑO JESUS ? 1 SEPTIEMBRE 1948". En el medio tiene una cruz, el anagrama de Jesús, una imagen del Niño Jesús y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS. SILLA (VALENCIA)". En el medio pie tiene cuatro flores.
Fotos	19
Toques	Volteo manual.

Conservación, mantenimiento	Buen estado, badajo antiguo y sin refuerzo mediante cable de seguridad. Conserva la instalación tradicional con un yugo de madera y piezas de hormigón. Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	Es necesario proceder a la restauración de la campana. Para ello se debe de bajar del campanario para limpiarla por dentro y por fuera para eliminar la capa de suciedad que la cubre. El yugo debe de conservarse en la medida de las posibilidades y si no ofrece la seguridad debida se podrá cambiar por otro de madera de perfil idéntico. El badajo se debería de reforzar mediante un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-08-2019

Nombre	Inmaculada Concepción (3)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde 5 Altura del bronce 43 Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1948
Descripción	La campana tiene esta inscripción en el tercio con la advocación a la que está dedicada y posiblemente la fecha de bendición: "? INMACULADA CONCEPCION ? 1 SEPTIEMBRE 1948". En el medio tiene una cruz, un monograma de María, una imagen de la Inmaculada Concepción y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} . SILLA (VALENCIA)". En el medio pie tiene cuatro flores.
Fotos	16
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Buen estado, badajo antiguo y sin refuerzo mediante cable de seguridad. Conserva la instalación tradicional con un yugo de madera y piezas de hormigón. Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	Es necesario proceder a la restauración de la campana. Para ello se debe de bajar del campanario para limpiarla por dentro y por fuera para eliminar la capa de suciedad que la cubre. El yugo debe de conservarse en la medida de las posibilidades y si no ofrece la seguridad debida se podrá cambiar por otro de madera de perfil idéntico. El badajo se debería de reforzar mediante un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-08-2019

Nombre	Santa Paula (4)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde 6.5 Altura del bronce 44 Peso aproximado (en kilos)102 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1941
Descripción	Tiene en el tercio una cenefa y una guirnalda con triángulos decorados. En el medio tiene una cruz, una cabeza con desplandores y esta inscripción con la advocación a la que está dedicada, el del núcleo, el municipio y el año de fundición: "SANTA PAULA/ - POBLETA- / ANDILLA 1941". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. También en el medio está la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA".
Fotos	15
Toques	Repique y volteo manual. Repique automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano. Tiene una y un badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad. Además presenta un cable al badajo para repicarla desde los pis de la torre.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana está empezando a romperse por el labio. Por este motivo será necesaria su refundición. La nueva debe de ser dotada con el yugo de la campana actual. El electromazo se debe de cambiar por otro monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-08-2019

Información completa: [Iglesia de Santa Paula de la Pobleta - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (08-09-2026)