

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	LAS INVIERNAS
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción

## Campanas actuales

Nombre	San Acacio (1)
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 78   Borde 5,5   Altura del bronce 59   Peso aproximado (en kilos)275 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA, JOSÉ LUIS (ALCALÁ DE HENARES)
<b>Año fundición</b>	1967
<b>Descripción</b>	La epigrafía se concentra en el tercio y en el medio. En el tercio la dedicación “DEDICADA A SAN ACACIO”. En el medio la marca de fábrica y el nombre del alcalde, el cura y el año: “SIENDO ALCALDE D JESUS ZARZA/ Y CURA D FRANCISCO TORRECILLA/ LAS INVIERNAS AÑO 1967”.
<b>Fotos</b>	10
<b>Toques</b>	Balanceo o volteo con cuerda desde el coro
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La instalación se encuentra en estado de abandono. A pesar de haber eliminado el cuarto de la espadaña, se puede acceder a las campanas gracias a un pequeño balconcillo de hierro.  El badajo golpea en su punto. La campana se encuentra excesivamente inclinada.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Restauración de la campana. Limpieza del bronce con chorro de arena y sustitución de la actual viga de hierro por un yugo de madera basado en los perfiles tradicionales de la zona.
<b>Autores de la documentación</b>	ROMERA SOTILLO, Álvaro
<b>Fecha</b>	16-07-2013

Nombre	Santa María (2)
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 88   Borde 6,7   Altura del bronce 68   Peso aproximado (en kilos)395 kg
<b>Fundidor</b>	LOS COLINAS
<b>Año fundición</b>	1899

<b>Descripción</b>	La epigrafía se concentra en el tercio y en el medio. En el tercio la dedicación “ORA PRO NOBIS MARIA MATER DEI” es decir, ruega por nosotros María madre de Dios. En el medio el lugar de fundición, el fundidor, el nombre del alcalde, el cura y el año: “SE FUNDIO EN GUADALA/ JARA POR LOS COLINAS/ SIENDO PARROCO D ANTO/ NIO GONZALO HUERTA Y/ ALCALDE D MARIANO PE/ REZ LOSA AÑO DE 1899”.
<b>Fotos</b>	18
<b>Toques</b>	Toque con cuerda desde el coro.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La instalación se encuentra en estado de abandono. A pesar de haber eliminado el cuarto de la espadaña, se puede acceder a las campanas gracias a un pequeño balconcillo de hierro. La campana se encuentra girada 90° respecto a su posición natural, dejando la cruz con pedestal a su lado izquierdo (09)
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Restauración de la campana. Limpieza del bronce con chorro de arena y sustitución de la actual viga de hierro por un yugo de madera basado en los perfiles tradicionales de la zona.
<b>Autores de la documentación</b>	ROMERA SOTILLO, Álvaro
<b>Fecha</b>	16-07-2013

Información completa: [Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (21-06-2026)