

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	TORIL Y MASEGOSO
Dirección	
Edificio	Iglesia Parroquial de los Santos Abdón y Senén de Toril

Campanas actuales

Nombre	San Antonio y Santa Bárbara (Rota)
Localización	Interior del templo parroquial
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde 6 Altura del bronce 48 Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	
Año fundición	1783
Descripción	Presenta la siguiente inscripción en el tercio: "#SAN ANTONIO [...] S [...] ARA AÑO1783". Las partes entre corchetes corresponden a la inscripción ilegible por defectos de fundición. La inscripción completa sería: "SAN ANTONIO Y SANTA BARBARA AÑO 1783". En ella indica dos advocaciones a las que se dedica la campana y la fecha de fundición.
Fotos	11
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana presenta una grieta que nace en el pie y se expande por el medio, además las asas están rotas. Está guardada en el interior del templo parroquial, junto a la puerta de acceso al coro.
Protección	Protección genérica por formar parte de un BIC declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	25-11-2016

Nombre	Santos Abdón y Senén (1)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde 5 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1956

Descripción	La campana tiene en primer lugar la marca del instalador, ya que el fundidor son los Hermanos Roses de Silla: "TALLERES / CRONOS / ROQUETAS / TARRAGONA". Seguidamente encontramos las imágenes de los Santos Abdón y Senén, acompañados por la siguiente inscripción: "SAN ABDON Y SAN SENEN". En el medio pie dispone de esta inscripción: "TORIL AÑO 1956 / DONACION DE ESTE AYUNTAMIENTO". En ella indica el lugar para el que se fundió, la fecha y el donante. La presencia del nombre del pueblo fue habitual a partir de 1939, ya que durante la Guerra Civil (1936-1939) muchas campanas fueron retiradas de sus lugares de origen sin control ni inventario, por lo que muchas no pudieron ser recuperadas al no indicar las inscripciones el lugar de procedencia.
Fotos	9
Toques	Apenas se utiliza.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en el vano de la pared sur de la iglesia. Cuenta con sigüeñal, no utilizado y badajo atado. La campana está cubierta por una gruesa capa de excrementos de paloma.
Protección	Protección genérica por formar parte de un BIC declarado.
Propuestas	Visto el estado de conservación del conjunto, proponemos restaurar la instalación. El bronce debe ser limpiado por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que acumula la campana. El yugo de hierro actual debe ser cambiado por otro de madera de perfil tradicional local. En caso de mecanización se debe instalar un motor de bandejo por impulsos y electromazo monofásico, que permitan el toque manual y reproduzcan los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	25-11-2016

Información completa: [Iglesia Parroquial de los Santos Abdón y Senén de Toril - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (06-06-2026)