

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	SAN MARTIN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO
Dirección	Av. Moncayo, 22 50584
Edificio	Parroquia de San Martín de Tours

Campanas actuales

Nombre	San Vicente (1)
Localización	Sala de campanas, vano de la ventana
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61.5 Borde 6.2 Altura del bronce 49 Peso aproximado (en kilos)135 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1999
Descripción	La campana tiene en el tercio una breve inscripción, con advocación a la que va dedicada, seguido del año de fundición, entre dos cenefas con motivos vegetales y cuatro cordones, que reza: “S. VICENTE AÑO 1999”. En el medio y al interior dispone de la marca de fábrica palentina: "Campanas Quintana / me hizo / Saldaña - Palencia / España". Al interior tenemos el nombre de la localidad, perteneciente a la provincia de Zaragoza: “S. MARTIN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO”. En el medio pie lleva cinco cordones, el central es más grueso.
Fotos	10
Toques	Misa y otros toques litúrgicos
Conservación, mantenimiento	Huella del badajo y electromazo
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	07-11-2017

Nombre	Salvadora (2)
Localización	Sala de campanas, vano de la ventana
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 72.5 Borde 7 Altura del bronce 58 Peso aproximado (en kilos)221 kg
Fundidor	MÚRUA, VIUDA DE
Año fundición	1940

Descripción	Para empezar, la campana tiene en el tercio una breve inscripción incisa, o sea, que ya estaba hecha antes de ser comprada, entre cuatro cordones agrupados de dos en dos y una cenefa vegetal, que reza: “SALVADORA”. En el medio y al interior dispone de la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: “VIUDA DE MURUA / VITORIA”. En el medio pie, en una inscripción, también incisa, figura la fecha completa de fundición, entre cuatro cordones asociados de dos en dos y una cenefa vegetal, que dice: “8 DE JUNIO DE 1940”. Y, para terminar, en el pie lleva tres cordones.
Fotos	9
Toques	Horas y otros toques litúrgicos
Conservación, mantenimiento	Huella del badajo y electromazo. Pequeño golpe. Manchas de óxido procedentes del yugo
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	07-11-2017

Información completa: [Parroquia de San Martín de Tours - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (06-09-2026)