

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	YUCATÁN
Municipio	MÉRIDA
Edificio	Iglesia de Santa Lucía
Dirección	
Coordenadas	20.970983 -89.622389
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	QUINTANAR BASURTO, Luis Armando
Fecha	15-10-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campana (1)		1980	41	40
Espadaña	Campana (2)		0	60	125
Espadaña	Campana (3)		1980	74	235
Patio	Campana (1)		1910ca	40	37
Patio	Campana (2)		1910ca	42	43
Patio	Campana (3)	BARWELL, JAMES	1910	64	152

Información completa: [Iglesia de Santa Lucía - MÉRIDA \(YUCATÁN\)](#)

PDF (23-06-2026)