

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VILLAHERMOSA DEL RIO
Edificio	Ermitorio de San Bartolomé
Dirección	
Coordenadas	40.1750426 -0.4626533
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	El ermitorio cuenta con una espadaña, situada en la parte más alta de la fachada principal del templo. Esta está construida con sillares de piedra en la cara exterior y tiene dos vanos arco de medio punto.
Campanas	Tiene dos campanas. La pequeña está dedicada a Santa Clara y fue donada, según testimonios orales, por una religiosa hija de la localidad y estaba situada en un convento de Valencia. Es posible, por la advocación y el posible fundidor, que en origen estuviera instalada en un convento situado en la parte oriental de la provincia de Huesca y con posterioridad debió de pasar a Valencia y de ahí a la ermita de Villahermosa del Río. Respecto a su autor, la campana coincide con las características de la fundición Menezo, situada durante los años posteriores a la Guerra Civil (1936-1939) en la localidad oscense de Barbastro. Las cifras del año de fundición, cruz y tipo de letra; así como el perfil de la campana, responden a otros ejemplares documentados del mismo taller. La mayor está dedicada a San Miguel y es de autor anónimo, fundida en 1834.
Fotos	4
Toques actuales de campanas	Se tocan como tradicionalmente.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la espadaña es bueno. Las dos campanas están en ella situadas y presentan yugos de hierro con cigüeñal y cables para bandearlas desde el interior de la iglesia. La pequeña tiene una soldadura casera de hace tiempo y la mayor otra, aunque esta cuenta con una nueva grieta que afecta a su sonoridad.
Propuestas	La campana pequeña debe de restaurarse, cambiando el yugo de hierro por otro de madera de perfil tradicional local. En el caso de la campana mayor, visto el estado en que está, se podría proponer su soldadura o sustitución por otra campana nueva de similar peso. Esta debería de dotar igualmente con yugo de madera.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; GOZALBO GIL, Héctor; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	08-02-2020

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Santa Clara (1)	MENEZO (MERUELO)	1941	39	34
Espadaña	San Miguel Arcángel (2)		1834	40	37

Información completa: [Ermitorio de San Bartolomé - VILLAHERMOSA DEL RIO \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (10-06-2026)