

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	LA LLOSA DE RANES
Edifici	Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
Direcció	
Coordenades	39.0189213 -0.533626
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	<p>El campanar es troba ubicat als peus del temple parroquial. És de planta rectangular i disposa de tres cossos. El primer compta amb tres trams de similar factura amb motlures per separar-los. Al central trobem l'esfera del rellotge. El segon cos disposa de quatre finestres per a les campanes, emmarcades per pilastres toscanes (dos per costat). Aquest cos presenta la peculiaritat de tindre els cantons còncaus. Aquest cos està separat del tercer per mitjà d'un entaulament i cornisa. El tercer cos el delimita una balustrada amb pinacles i al centre trobem una torreta decreixent. El primer cos té arcs en diagonal amb una cornisa i pinacles. El tercer cos disposa, al igual que l'anterior, de quatre finestres. Una cornisa serveix de base per al teulat, a quatre aigües i amb teules de color blau i blanc. Al centre trobem un pinacle que serveix de base per a la Creu. Aquesta disposa de veleta amb la fletxa per indicar la direcció del vent i una representació de la Mare de Déu del Naixement, semblant a la venerada a l'altar major de l'església.</p> <p>La torre disposa d'una escala interior, que recorre el perímetre de la torre fins arribar a la Sala de les Campanes.</p>
Campanes	La torre disposa d'un conjunt de tres campanes, ubicades a les finestres de la Sala de les Campanes. La Gran està dedicada al Crist del Miracle, patró del poble. Aquesta és una de les foses l'any 1910, al igual que la més xicoteta, dedicada a la titular de la parròquia. La Mitjana va ser refosa l'any 1956 i també està dedicada a la titular.
Fotos	20
Tocs actuals de campanes	Les tres campanes voltegen i repiquen de forma automàtica.
Conservació, manteniment	La torre es troba en bon estat de conservació, pintada a la cara exterior, mentre que l'interior està enlluïda. L'estat de les campanes és regular. En primer lloc, la més xicoteta està trencada, presentant badat al mig. Les tres campanes presenten truges de ferro de la foneria Roses d'Atzeneta i estan mecanitzades amb motor de vol continu i electromalls monofàsics.
Propostes	Vist l'estat en que es troben les campanes proposem la restauració del conjunt. La Xicoteta deuria ser soldada o bé substituir-la per una campana nova. En cap cas es deuria de refondre. Les truges de les tres campanes es deurien canviar per altres de fusta de perfil tradicional valencià, netejant a més els bronzes. Finalment els motors de vol continu es deuen canviar per altres d'impuls, que permeten el toc manual de les campanes i imiten els tocs tradicionals.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SANCHIS TÁRREGA, Felipe

Data

30-07-2015

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	<u>Mare de Déu del Carme i Rosari (1)</u>	<u>PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</u>	2021	50	87
Sala de les Campanes	<u>Mare de Déu del Naixement (2)</u>	<u>ROSES ATZENETA</u>	1956	71	207
Sala de les Campanes	<u>Santíssim Crist del Miracle (3)</u>	<u>ROSES, HIJOS DE VICENTE</u>	1910	87	381
temple parroquial	<u>Maria Nativitat</u>	<u>ROSES, HIJOS DE VICENTE</u>	1910	52	90

Información completa: [Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu - LA LLOSA DE RANES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (08-07-2026)