

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	JACA
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Navasa
Dirección	22714
Coordenadas	42.532369793479084 -0.48191848502915474
Protección	
Descripción	La torre (...) muy elevada y esbelta, tiene planta cuadrada y consta de cuatro cuerpos de alturas desiguales, separados por impostas. La mayor parte de la torre corresponde a la obra original románica, aunque, al parecer, el último cuerpo y su remate son producto de un recrecimiento llevado a cabo en el siglo XVI, durante el transcurso de una reforma que conllevó también el cegado de los vanos románicos de los pisos inferiores (parte de los cuales fueron de nuevo recuperados y abiertos en la restauración llevada a cabo en 2010). En la actualidad solo se encuentran abiertos dos de los vanos originales: en el cuerpo inferior, considerablemente más alto que los restantes, una alta ventana aspillerada que rasga el paño este; en el mismo lado, pero en el segundo cuerpo, una interesante ventana en arco de medio punto que apea sobre columnas, cuyo único capitel restante presenta decoración vegetal de raíces jaquesas. Sin embargo, en varios paños de los tres primeros cuerpos pueden verse las huellas de diversos vanos cegados: un gran hueco enterizo en arco de medio punto, una ventana geminada en doble arco de medio punto... Según explica Joaquín Naval Mas, el arquitecto que llevó a cabo su restauración, en la mayor parte de los paños localizó restos de ventanas geminadas, cuyos parteluces y arcos fueron destruidos cuando se procedió a su cegado. (SIPCA)
Campanas	
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	16-09-2018

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Santa Eulalia y Santa Bárbara, "la de Santa Bárbara" (1)	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO	1942	73	225

Sala de campanas	Santa María (2)	BALLESTEROS	1877	75	244
------------------	---------------------------------	-----------------------------	------	----	-----

Relojes

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Fecha de construcción	1700-1800
Descripción	Magnífico reloj de herrero, que posee algunas características de enorme parecido con los relojes de Lafuente y Lacasa; sin embargo la disposición de los trenes y el hecho de que no esté firmado nos incita a rechazar su autoría. Los retenes -solidarios- de la rueda contadera y del aro de la rueda 2ª de la sonería acaban en forma de espiral, la tapa del eje del escape en cuello de cisne, los pilares esquineros en forma de balaustre. A destacar la pérdida del escape de áncora y su eje, así como del péndulo. Aparte de ello, funcionalmente está en excelentes condiciones aunque se encuentra muy sucio al no haberse tomado la precaución de taparlo durante las obras; también muy oxidado, por lo que debe restaurarse por empresa especializada, que debería reparar así mismo el aro de la rueda segunda de la sonería

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Navasa - JACA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (21-05-2026)