

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	BENIARJÓ
<b>Edifici</b>	Ajuntament
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	
<b>Protecció</b>	Les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	Estructura metàl·lica alçada sobre el acornisament del Consistori
<b>Campanes</b>	
<b>Fotos</b>	5
<b>Tocs actuals de campanes</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	
<b>Data</b>	

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Estructura de ferro	<a href="#">De quarts (A)</a>	<a href="#">DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS</a>	1926	36	27
Estructura de ferro	<a href="#">De quarts (B)</a>	<a href="#">DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS</a>	1926	46	56
Estructura de ferro	<a href="#">D'hores (C)</a>	<a href="#">DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS</a>	1925	53	86

## Relotges

<a href="#">Relotge mecànic (1)</a>	Desaparegut En marxa
<b>Data de construcció</b>	

<b>Descripció</b>	<p>Extraordinari rellotge de remuntatge manual, que encara funcionava en 2000. En aquell moment el rellotge tenia una conservació limitada (excés d'oli per tota la maquinària). No obstant, el fet del seu funcionament així com el remuntatge manual el fan digne de la més alta protecció.</p> <p>En la documentació de l'any 2019, el rellotge havia sigut reemplaçat per un ordinador.</p>
-------------------	---

<a href="#"><b>Rellotge mecànic (2)</b></a>	<b>Desaparegut Parat</b>
<b>Data de construcció</b>	2005ca
<b>Descripció</b>	Existeix maquinaria mecànica de rellotge sense ús.

Información completa: [Ajuntament - BENIARJÓ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (16-06-2026)