

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	CHAPALA
Edificio	Parroquia de San Francisco de Asís
Dirección	
Coordenadas	20.288641839584027 -103.19271742471753
Protección	
Descripción	La torre sur data del año 1878, mientras que la torre norte es el resultado de una remodelación que se realizó a finales de los 60's y a inicios de los 70's.
Campanas	Torre norte: 5 esquilas, 2 campanas.-Torre sur: 1 campana-Espadaña trasera: 1 campana.
Fotos	6
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	DEL TORO, César
Fecha	28-05-2021

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña trasera	Campana (0)				
Estructura metálica en la caseta del reloj	Campana de cuartos menor (A)			40	37
Estructura metálica en la caseta del reloj	Campana de cuartos mayor (B)			50	72
Estructura metálica en la caseta del reloj	Campana de horas (C)			60	125
Torre norte	Esquila San Antonio (3)		2019		
Torre norte	Esquila (2)		2019		
Torre norte	Esquila del Catecismo (1)		2019		
Torre norte	Esquila Cristo Rey (5)		2019		

Torre norte	Esquila de Nuestra Señora de Guadalupe (4)		1982	71.5	212
Torre norte	Campana San Francisco de Asís (Suplente) (6)		1975	94	481
Torre norte	Campana San Francisco de Asís y Nuestra Señora de Guadalupe (Campana mayor) (7)		1980ca	111	792
Torre sur	Campana San Juan Nepomuceno "la corcholata" (8)				

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	WEULE, J. F.
Empresa de mantenimiento	WEULE, J. F.
Fecha de construcción	1893
Descripción	El reloj cuenta con tres pequeñas campanas, dos para el toque de los cuartos y la mayor para las horas. La maquinaria era originariamente de sonería de horas, pero se le añadió un tren extra para la sonería de cuartos, como puede apreciarse en el corte y soldadura de las placas delantera y trasera.

Información completa: [Parroquia de San Francisco de Asís - CHAPALA \(JALISCO\)](#)

PDF (13-06-2026)