

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	PRINCIPADO DE ASTURIAS
Municipio	GRANDAS DE SALIME
Edificio	Colegiata de El Salvador
Dirección	
Coordenadas	43.217811 -6.876273
Protección	
Descripción	El campanario sirve de fachada a la colegiata, al frente de la plaza mayor de Grandas de Salime. Es una torre robusta, sin demasiadas licencias a la decoración, que guarda a sus pies el pórtico de acceso a la iglesia. De hecho, al campanario se accede a través del coro alto de la colegiata y por mediación de unos forjados interiores de madera, tímidamente iluminados por algunas saeteras. La sala de campanas se abre al exterior a través de cuatro grandes ventanales en forma de arcos de medio punto, en cuyas dovelas se alternan sillares de color negruzco con otros blanquecinos, para crear un efecto bícromo. El campanario se cierra con un chapitel bulboso de pizarra, sostenido por una potente estructura de madera interior.
Campanas	Como es propio de una iglesia de tal dignidad, la colegiata de Grandas cuenta con dos niveles de campanas, de usos diferenciados y, por consiguiente, deliberadamente separados en espacios distintos. Las campanas más importantes en cualquier iglesia son las litúrgicas, las encargadas históricamente de la regulación de los tiempos de la vida de la comunidad. La colegiata cuenta con dos: la mayor, dedicada al Salvador, fundida en 1717 en el mismo foso que otra campana ya desaparecida, que bien podría haber sido la antigua menor de la torre. Lo cierto es que la actual campana menor fecha en 1794 y es obra del mismo fundidor anónimo que, aquel año, fundió el bronce de señales, aún conservado en una espadaña sobre la sacristía de la colegiata.
Fotos	12
Toques actuales de campanas	Las dos campanas de la torre se limitan a repicar, por acción de un peculiar ingenio: sendos electromazos, instalados delante de cada campana, tiran de sus badajos por mediación de cadenas. La solución, bien concebida desde el plano de la conservación del vaso de las campanas, dificultaría en cambio eventuales toques manuales.
Conservación, mantenimiento	Tanto la fábrica del campanario como sus forjados interiores se encuentran en un estado aceptable, pese a la abundante suciedad existente, causada por la entrada de aves al campanario. Las campanas padecen los daños naturales del paso del tiempo, en piezas expuestas a las inclemencias de la intemperie. Dolencias, en cualquier caso, mayoritariamente subsanables mediante intervenciones de mayor o menor calado, propuestas en las fichas técnicas de las campanas.
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	06-08-2021

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña sobre la sacristía	Jesús, María y José; campana de señales (0)		1794	40	37
Sala de campanas	Santa Bárbara (1)		1794	85	356
Sala de campanas	El Salvador (2)		1717	90	422

Información completa: [Colegiata de El Salvador - GRANDAS DE SALIME \(PRINCIPADO DE ASTURIAS\)](#)

PDF (01-09-2026)