

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PELEAGONZALO
Edificio	Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	Torre campanario de arenisca que combina con el ladrillo en los esquinazos y distintos elementos principales de la construcción. Toda ella es de nueva planta tras la riada del Duero que destruyó la iglesia anterior en 1860, una de las más fuertes que ha tenido este río. Según las investigaciones de Fernando Ruiz González fue inaugurada de nuevo en 1906.
Campanas	Presenta un conjunto de tres campanas del siglo XIX, procedentes del anterior templo llevado por el agua del Río Duero.
Fotos	12
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de Campanas	Esquila de párvulos (1)		1867	45	53
Sala de Campanas	María Luisa (2)		1843	60	125
Sala de Campanas	María, la gorda (3)		1750ca.	85	356

Información completa: [Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel - PELEAGONZALO \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (27-05-2026)