

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CANARIAS
Municipio	EL TANQUE
Edificio	Parroquia de San Antonio de Padua
Dirección	Calle Pr P. Rodriguez Baute, 2 38435
Coordenadas	28.36411949792077 -16.771975205053064
Protección	Bien de Interés Cultural
Descripción	La iglesia se sitúa en el núcleo poblacional de Tanque Bajo, teniendo su origen en una ermita anterior fundada en el siglo xvi. Esta ermita fue devastada en 1706 por la erupción volcánica que también afectó al vecino municipio de Garachico. Tras esa catástrofe natural, en 1728 se inició la reconstrucción del edificio, una labor que se prolongó con notable lentitud durante las décadas siguientes. A mediados del siglo xx, la amenaza de ruina obligó a las autoridades a abordar una reforma en el conjunto, que incluyó, asimismo, la ampliación de la torre del templo. La estructura de la iglesia se conforma a partir de una única nave de planta rectangular, y una capilla mayor de planta cuadrada. En la fachada sur se ubica la capilla del Rosario, levantada hacia 1772, a la que mucho tiempo después se le agregaron la sacristía y la casa rectoral. La capilla mayor y la del Rosario están separadas de la nave mediante un arco toral de medio punto en cantería, sobre columnas de fuste liso. La cubierta es de cuatro faldones con teja árabe. La capilla mayor dispone de cubierta exterior a cuatro aguas y artesonada ochavado con perillón central y decoración geométrica y motivos florales. WIKIPEDIA (26-04-2022)
Campanas	
Fotos	14
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana	MANCLÚS, SALVADOR	1951	35.5	26

Información completa: [Parroquia de San Antonio de Padua - EL TANQUE \(CANARIAS\)](#)

PDF (16-09-2026)