

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	FANLO
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Miguel de Buerba
<b>Dirección</b>	Calle Única (Buerba) 22375
<b>Coordenadas</b>	42.537937927870026 0.05032034409068801
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

## Relojes

<a href="#"><u>Reloj mecánico (1)</u></a>	<b>Existente Parado</b> <b>Directo al eje con manivela u otro elemento</b>
<b>Autor</b>	<a href="#"><u>GIL</u></a>
<b>Fecha de construcción</b>	1850
<b>Descripción</b>	<p>Se trata de un reloj de jaula con los trenes enfrentados, obra del relojero que firma como "GIL" varios de los relojes de esta comarca y de la vecina del Somontano, como consta inciso en uno de los pilares de la estructura, que asimismo indica el año de fabricación y su número de serie. El reloj tiene dos trenes y sonería únicamente de horas, con escape de reposo y bloqueo del remontaje en resorte y trinquete sobre rueda en estrella.</p> <p>El antiguo mazo que golpeaba por gravedad sobre la campana horaria fue colocado como sustituto del badajo partido, si bien jamás podría cumplir esta función por no coincidir sobre el punto de golpeo, por lo que el remedio resultaba más peligroso.</p> <p>Su estado en el momento de la documentación era absolutamente lamentable, tanto a nivel de conservación, muy sucio y oxidado, como por su precario estado en el forjado, próximo a precipitarse. Por su gran valor patrimonial es imperativa su restauración y puesta en valor.</p>

Información completa: [Parroquia de San Miguel de Buerba - FANLO \(ARAGÓN\)](#)

PDF (22-06-2026)