

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	MORELOS
Municipio	AMACUZAC
Edificio	Parroquia de San Francisco de Asís
Dirección	Francisco Javier Mina, Centro 62640
Coordenadas	18.5989890759383 -99.36961576680042
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	COATL - IZTLY
Fecha	--

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana de cuartos (A) (desaparecida)				
	Campana de cuartos (B) (Desaparecida)				
	Campana de horas (C) (desaparecida)				

Relojes

Reloj mecánico (1)	Desaparecido Parado
Fecha de construcción	
Descripción	Reloj con tres campanas y posiblemente cuatro carátulas. Desaparecido en uno de los últimos sismos.

Información completa: [Parroquia de San Francisco de Asís - AMACUZAC \(MORELOS\)](#)