

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	NAVARRA
Municipio	ZÚÑIGA
Edificio	Parroquia de Santa María
Dirección	Calle Mayor, 16 31284
Coordenadas	42.69407009773301 -2.301063801170364
Protección	Bien Inventariado
Descripción	Iglesia de estilo gótico-renacentista. La iglesia posee una pequeña torre con 6 campanas y otra espadaña con una campana en la parte exterior del templo. Las campanas se tocan los domingos cuando hay misa y días festivosT. oques manuales el día de la procesión en las fiestas patronales.
Campanas	La torre cuenta con dos niveles de campanas, con diferente uso. En la parte superior las dos campanas del reloj (actualmente en silencio) y en la sala de campanas el conjunto habitual de dos esquilas y dos campanas (o campanas romanas).
Fotos	1
Toques actuales de campanas	Los toques del reloj se realizan en la actualidad con las dos esquilas, lo que no tiene ningún sentido, aún más cuando las campanas del reloj conservan su instalación (mazo exterior por gravedad). Aún más, a los dos mazos exteriores por gravedad del reloj de las dos esquilas, se ha añadido, sin ningún sentido, dos electromazos, lo que podría poner en peligro de destrucción de esas campanas si ambos mecanismos percuten a la vez.
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	El reloj debe sonar exclusivamente con las campanas históricas del reloj, preferentemente de día y de noche, siempre con el mazo exterior por gravedad, que no debe ser sustituido en ningún caso por electromazos. Las dos campanas menores o esquilas deben estar sin mazo de gravedad exterior (propio de las campanas del reloj) y se debe restaurar sus yugos de madera por empresa cualificada, conservando todas las partes que sea posible, y haciendo que las partes repuestas sean similares a las actuales. Del mismo modo, las dos campanas (o campanas romanas) deben ser dotadas de yugo de madera similar al de las esquilas. La campana rota, por su limitado interés, puede ser documentada y refundida, sustituyéndola por otra de características similares. Los mecanismos de volteo (motores de impulsos) o de repique (electromazos) deben instalarse de tal modo que no impidan el posible toque manual. Sería recomendable - y habitual en Navarra - que solamente volteasen las dos campanas, mientras repican las dos menores. Por tanto no deberían dotarse de motor de volteo. En cuanto a la campana de señales, debería dotarse de yugo de madera y valorar si solamente oscila o voltea completamente, para las señales diarias. Los toques de domingos deberían hacerse con las dos mayores, y los festivos con repiques de las dos menores y bandeo bien de una bien de las dos según la solemnidad.
Autores de la documentación	VALENCIA GARCIA, Asier

Fecha	06-12-2023
--------------	------------

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana romana menor (refundida)				
	Campana romana mayor (refundida)				

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campanillo de señales (0)		1700ca		
Sala de campanas	Santa Bárbara (1)	ECHEBASTER HIJO (VITORIA)	1900		
Sala de campanas	Santa Isabel (2)		1706		
Sala de campanas	Santa María (3)	ERICE, VIDAL	1941		
Sala de campanas	Corazón de Jesús (4)	ERICE, VIDAL	1941		
Sala de campanas segundo cuerpo	Campana del reloj (A)				
Sala de campanas segundo cuerpo	Campana del reloj (B)				

Información completa: [Parroquia de Santa María - ZÚÑIGA \(NAVARRA\)](#)

PDF (06-09-2026)