

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	MONFORTE DE LEMOS
Edificio	Igrexa do San Salvador de Moreda
Dirección	Lugar Regueiro, 1. 27592
	42.540016 -7.589923
Protección	
Descrición	Igrexa de orixe románica moi modificada no século XIX. Presenta planta rectangular e cuberta en tella a dúas augas. Muros de cantaría. Na fachada principal érguese unha espadana de dous vans rematada por unha cruz de ferro. Nun dos laterais do templo conserva unha porta románica. No interior destacan unhas pinturas murais e un sepulcro pertencente aos donos da Torre de Moreda. Forma conxunto coa casa reitoral e tamén hai un cruceiro.
Campás	2 campás.
Fotos	2
Toques actuais de campás	
Conservación, mantemento	
Propostas	
Autors da documentación	MOURE, Xabier / CAMPÁS E RELOXOS MONUMENTAIS DE GALICIA (FACEBOOK)
Data	24-01-2024

Campás actuais

Localización	Campá	Fundidor	Ano de fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadana	Menor.	ANÓNIMO (GALICIA)	189?	50	72
Espadana	Maior.	BLANCO ISLA, MANUEL	1890	60	125

Información completa: [Igrexa do San Salvador de Moreda - MONFORTE DE LEMOS \(GALICIA\)](#)

PDF (03-07-2026)