

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CALLOSA D'EN SARRIÀ
Edifici	Capella de la Mare de Déu de les Injúries
Direcció	
Coordenades	38.65076 -0.12107
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Enderrocada l'antiga església conventual, es va alçar en 1974 l'actual capella. En 2020 es va instal·lar una espadanya de ferro per damunt de la porta principal de la capella amb la finalitat de remarcar exteriorment la presència de la capella. Aquesta té un arc apuntat i en els laterals una reixa del mateix material. L'espadanya està coronada per una representació del monograma de Maria.
Campanes	Té una campaneta, dedicada a la Mare de Déu i fosa en 2020 per Abel Portilla.
Fotos	2
Tocs actuals de campanes	La campana es volteja manualment.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de l'espadanya i la campana és bo. Aquesta ocupa una espadanya metàl·lica que hi ha dalt de la porta d'accés a la capella i està dotada amb truja de fusta de perfil tradicional valencià. Està dotada amb batall lligat i cable de seguret.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	21-08-2021

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Remei Injuriada (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2020	40	37

Información completa: [Capella de la Mare de Déu de les Injúries - CALLOSA D'EN SARRIÀ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)