

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILLANÁZAR
Edificio	Parroquia de San Julián de Mózar
Dirección	
Coordenadas	41.95241907892577 -5.774734574377725
Protección	
Descripción	<p>Las campanas, dañadas ligeramente por la contaminación, fueron realizadas en el pequeño municipio de Saldaña en Palencia, España, Por fundidores de campanas Quintana hoy en día en uso. Cabe destacar la famosa esquila que se empleó durante años en la localidad para ahuyentar las tormentas amenazantes y las granizadas que pudieran crear un importante mal en los cultivos.</p> <p>...</p> <p>Pero quizá el rasgo más peculiar es el acceso al campanario, que se resuelve con una escalera exterior de piedra, con balaustrada también de piedra. En, como en Mózar de Valverde, el arco bajo la escalera se ha reutilizado como puerta de acceso al atrio del templo, mientras que en Villanázar se ha cegado con piedra... WIKIPEDIA (04-11-2025)</p>
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	PÉREZ MENCÍA, Emiliano
Fecha	03-01-2010

Información completa: [Parroquia de San Julián de Mózar - VILLANÁZAR \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (07-07-2026)