

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	TREFACIO
Edificio	Parroquia de Santa María (Villarino de Sanabria)
Dirección	49358 Villarino de Sanabria, Zamora
Coordenadas	42.1086927 -6.6339619
Protección	
Descripción	
Campanas	Existen únicamente dos, de perfil normal o “esquilonado”, fundidas en 1991 en 1992 por Campanas Quintana (Saldaña, Palencia). Dichas campanas están sujetas por barras de hierro. Esto es muy recurrente en la provincia zamorana, es decir: campanas fijas y siempre, al menos un par, para que se puedan realizar un gran número de toques, hoy en día desconocidos en este poblado.
Fotos	11
Toques actuales de campanas	En el mejor de los casos, la campana podría estar destinada actualmente a tocar las llamadas a misa.
Conservación, mantenimiento	Las campanas se encuentran en un regular estado de conservación, estando sujetadas mediante dos barras de hierro, una por cada campana, que se sostienen gracias a los muros de las troneras de la espadaña. Dichas campanas no se encuentran sucias. El acceso al campanario está repleto de elementos de la naturaleza, como ramas de árboles cercanos. Además, la estabilidad de las escaleras y el arco de piedra que une la espadaña con las mismas, no tienen barras de hierro para evitar caídas o asuntos peores.
Propuestas	Para devolver los valores culturales de las campanas, generalizando a la provincia de Zamora, las barras metálicas que sujetan a las campanas, deberían de sustituirse por unos yugos de madera, con unas dimensiones, proporciones y relación de contrapesos tradicionales en relación a la región.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	23-07-2025

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña.	Campana (1)	QUINTANA, CAMPANAS	1991	63	145
Espadaña.	Campana de misa (2)	QUINTANA, CAMPANAS	1992	73	225

Información completa: [Parroquia de Santa María \(Villarino de Sanabria\) - TREFACIO \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

