

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CATADAU
Edifici	Parròquia de Sant Pere Apòstol
Direcció	
Coordenades	39.2752304 -0.5703557
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	<p>La Parròquia de Sant Pere de Catadau compta amb una torre campanar, ubicada en un lateral. És de tres cossos, els dos primers de silleria, mentre que el tercer és una espadanya de rajola, delimitant el terrat una balustrada. El primer cos compta amb un fris com a única decoració, que el separa del segon. Aquest compta amb basament sobre el que trobem quatre pilastres toscanes per cada cara, enmarcant les quatre finestres que trobem en aquest. Damunt les pilastres hi ha un altre fris i una balustrada amb pinacles als cantons. Finalment trobem l'espadanya amb una finestra per les campanes de les hores amb aletons als laterals</p> <p>Compta al interior una escala de caragol obert que s'estreta en arribar a la Sala de les Campanes, des d'aquesta puja una de gat fins al terra.</p>
Campanes	Compta amb dos conjunts de campanes, diferents en col·locació i funcions. Les campanes horàries eren encarregades d'aquests tocs de caràcter civil, motiu que queda remarcant a la campana de les Hores, on cita el nom del alcalde que ocupava el càrrec quan es va fondre. A la Sala de les Campanes trobem un conjunt de tres bronzes, la menuda dedicada a la Divina Aurora (1978) i de la casa Manclús; i dos campanes del conjunt instal·lat en 1942 foses per Manuel Roses Vidal: Santa Bàrbera i Sant Pere.
Fotos	13
Tocs actuals de campanes	Els tocs són automàtics, voltejant i repicant les campanes del segon cos. Les hores es toquen repetides.
Conservació, manteniment	<p>La torre està en un regular estat de conservació, ja que al seu interior hi ha nombrosos desprendiments de morter i altres, cosa que es repeteix al terrat, on trobem algunes herbes que es deuen retirar. Les campanes també estan en un estat regular, mecanitzades amb truges de ferro i motors de vol continu. Els martells originals han estat ja substituïts per electromalls.</p> <p>Aquesta instal·lació no permet tocar les campanes manualment, ni imita els tocs tradicionals, per tant les campanes es deuen restaurar per recuperar les truges de fusta i mecanitzar-les de nou amb motors d'impulsos, que si imiten aquests tocs. A més les campanes serien netejades per dins i fora, recuperant així la sonoritat perduda.</p>
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan

Data

18-07-2014

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Remat del Campanar	Maria, de Quarts (A)		1879	28	13
Remat del Campanar	Santa Bàrbera, d'Hores (B)		1878	49	68
Sala de les Campanes	Divina Aurora (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1978	66	166
Sala de les Campanes	Santa Bàrbera (2)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1942	79	285
Sala de les Campanes	Sant Pere Apòstol (3)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1942	96	512

Información completa: [Parròquia de Sant Pere Apòstol - CATADAU \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (20-05-2026)