

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CHIVA
Edificio	Santuario de la Virgen del Castillo
Dirección	
Coordenadas	39.4678707 -0.719339
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	El campanario está situado en uno de los ángulos del santuario. Tiene planta cuadrada y tres cuerpos decrecientes. Su aspecto exterior tiene una marcada vinculación con los campanarios levantados en territorio valenciano desde el siglo XVIII. Es todo de ladrillo y utiliza dos tonalidades diferentes para resaltar los elementos ornamentales. El primer cuerpo se levanta sobre una base (también de ladrillo) que imita los sillares de piedra. Tiene dos franjas laterales (que no llegan a ocupar la arista) y ventanas que iluminan la escalera interior del campanario. Sobre una cornisa se sitúa el segundo cuerpo. Este dispone de cuatro vanos para las campanas, enmarcados por una moldura y en el exterior dos pilastras toscanas por cada lado. Sobre las pilastras hay varias franjas de ladrillo y unos triglifos. Una cornisa separa nuevamente este cuerpo del tercero, que tiene dos niveles y está rematado por un pequeño tejado a cuatro vertientes con una cruz.
Campanas	El santuario parece que contó con dos campanas hasta 1949. De ellas se conserva una que está dedicada a Santa María y es del año 1681. No indica su autor, no obstante las imágenes de la Virgen y Santa Bárbara, así como la letra utilizada y la forma de repartir los cordones; nos remiten a las campanas fundidas por Lluís Castañer. Las restantes se denominan (de menor a mayor): Pilar, Carmen y Ana. Todas ellas fueron fundidas en los talleres de la fundición Hermanos Roses de Silla (Valencia).
Fotos	4
Toques actuales de campanas	Volteo manual de las campanas para el culto de la ermita.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la torre es bueno. Las campanas tienen yugos de hierro, de formas muy simples, y están situadas en los vanos del segundo cuerpo. Todas ellas se pueden voltear. Tienen badajos atados pero no reforzados mediante un cable de seguridad.
Propuestas	La instalación de las campanas no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación de los bronce, por lo que proponemos su restauración. Las campanas deben de ser limpiadas por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. Los yugos de hierro se deben cambiar por otros de madera que sigan el perfil tradicional local y los badajos reforzar con cable de seguridad. En caso de motorización se deberían de dotar con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; SOTOS ESCRIBANO, Ares

Fecha

05-02-2016

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las campanas	<u>Pilar (1)</u>	<u>ROSES, HERMANOS (SILLA)</u>	1949	37	29
Sala de las campanas	<u>Santa María (2)</u>	<u>CASTAÑER, LLUÍS</u>	1681	43	46
Sala de las campanas	<u>Carmen (3)</u>	<u>ROSES, HERMANOS (SILLA)</u>	1949	47	60
Sala de las campanas	<u>Ana (4)</u>	<u>ROSES, HERMANOS (SILLA)</u>	1949	52	81

Información completa: [Santuario de la Virgen del Castillo - CHIVA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (14-06-2026)