

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	DÉNIA
Edifici	Parròquia de Sant Antoni de Padua
Direcció	
Coordenades	38.841525 0.110325
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	<p>El campanar està situat a un lateral de l'actual església parroquial i formava part d'un complex conventual erigit pels franciscans. La torre té tres cossos i és de planta quadrada. El primer queda integrat a la façana principal de l'església i sols destaca l'últim tram. La seua base i els cantons estan construïts amb sillars de pedra, mentre que la resta del mur queda recobert i està pintada de blanc. Una cornisa separa aquest cos del segon, que disposa de quatre finestres amb arc de mig punt i emmarcats per unes motlures. A l'exterior trobem un basament sobre el qual s'alcen les pilastres toscanes, agrupades de dos en dos i amb un entaulament. El tercer cos està delimitat per una balustrada amb pinacles i té dos trams. Aquests tenen planta octogonal i finestres a quatre de les cartes. El primer d'ells té uns arcs en diagonal amb pinacles. Les cornises i pinacles són de pedra tallada. El campanar està rematat per una coberta a quatre aigües amb teules blaves i blanques, així com una creu amb veleta.</p> <p>Disposa d'una escala que recorre el seu perímetre interior fins a arribar a la sala de les campanes. Aquest espai està cobert per una volta semiesfèrica i pintada també de blanc, com la resta del campanar.</p>
Campanes	Té tres campanes. La més xicoteta porta un text al·lusiu a la Puríssima i va ser fosa l'any 1896. Les dos grans són de la foneria Manclús i estan dedicades a la Mare de Déu dels Dolors (la mitjana) i Sant Josep (la gran). Aquestes es varen fondre de forma seriada, es a dir, sense encàrrec previ i amb elements genèrics com ara una creu, imatges religioses comunes o la marca de fàbrica. Les inscripcions les afegiren quan l'adquiriren per a la parròquia.
Fotos	100
Tocs actuals de campanes	Les tres campanes repiquen i voltegen automàticament.
Conservació, manteniment	El campanar es troba en bon estat de conservació i sols caldrien actuacions contra les humitats a l'interior de la sala de les campanes. L'estat de conservació de les tres campanes és igualment bo. Se situen a les finestres de la sala de les campanes amb truges de fusta de perfil tradicional valencià i estan mecanitzades amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Les tres disposen també de batalls lligats i reforçats amb cable de seguretat.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan

Data	08-03-2019
-------------	------------

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Madre Dolorosa (refosa)	MANCLÚS, SALVADOR	1958	64	150
	Madre Dolorosa (refosa)	MANCLÚS, SALVADOR	1957	66.5	168

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Ave Maria (1)		1896	41	40
Sala de les campanes	Mare Dolorosa (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1959	62	148
Sala de les campanes	San José (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1957	81	308

Información completa: [Parròquia de Sant Antoni de Padua - DÉNIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (16-06-2026)