

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	CULLERA
<b>Edifici</b>	Santuari de Nostra Senyora de l'Encarnació - Mare de Déu del Castell de Cullera
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	39.165593 -0.249698
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	A la part superior de la façana principal del Santuari, s'alça un robust campanar d'estil neo-romànic (a l'igual que la resta del temple patronal), obert a la sala de campanes mitjançant quatre fornícules en forma d'arc de mig punt i rematat amb una cúpula de teules vidriades. A la sala de campanes s'accedeix mitjançant unes escales perimetrals, que parteixen del cor del temple i finalitzen amb una escala de mà que dona accés a l'estança.
<b>Campanes</b>	El campanar compta amb un homogeni conjunt de cinc campanes litúrgiques, ubicat als quatre finestrals de la sala de campanes. D'aquesta manera, la campana major, dedicada al Cor de Jesús, fou fosa l'any 1939 i les quatre restants l'any 1951, però totes elles van ser fabricades per un mateix fonedor, HERMANOS ROSES de Silla.
<b>Fotos</b>	65
<b>Tocs actuals de campanes</b>	Repics i vols exclusivament automàtics per part de les cinc campanes de la torre. L'11 d'abril de 2015, amb motiu de la Baixada de la Mare de Déu del Castell, patrona de Cullera, les campanes han tornat a ser tocades de manera manual després de dècades sense fer-ho, per part dels Campaners de la Catedral de València.
<b>Conservació, manteniment</b>	En allò referent a l'higiene, el campanar es troba en un bon estat de conservació. Tot i això, a nivell estructural cal destacar el fet que, dos dels quatre tirants que per l'interior reforçaven el xapitell de la torre s'han soltat i per tant no compleixen la seua funció. Les campanes, restaurades recentment, es troben també en un bon estat de conservació.
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
<b>Data</b>	08-05-2015

## Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
espanya?	<a href="#">Josefa Agustina</a>		1897		

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	<a href="#">Sant Antoni de Pàdua (1)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1951	34	<b>22</b>
Sala de les campanes	<a href="#">Sant Francesc d'Assís (2)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1951	51	<b>79</b>
Sala de les campanes	<a href="#">Santíssim Crist de la Bona Mort i Mare de Déu de l'Encarnació (3)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1951	64	<b>146</b>
Sala de les campanes	<a href="#">Maria Assumpta (4)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1951	74	<b>240</b>
Sala de les campanes	<a href="#">Cor de Jesús (5)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1939	83	<b>368</b>

Información completa: [Santuari de Nostra Senyora de l'Encarnació - Mare de Déu del Castell de Cullera - CULLERA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (01-07-2026)