

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	L'ALCORA
Edifici	Oratori dels Dolors o Capella de Marco
Direcció	
Coordenades	40.07615/-0.21188
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Espadanya de pedra que corona la façana principal de la capella. Presenta un únic arc de mig punt i remat de forma triangular amb teula a dos aigües.
Campanes	Té una campana, fosa entorn de 1970 als tallers de Salvador Manclús de València.
Fotos	4
Tocs actuals de campanes	Repic i volteig automàtic de la campana.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de l'espadanya és bo. La campana està instal·lada amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Presenta batall lligat i dotat amb cable de seguretat.
Propostes	Vist l'estat en què es troba la campana es proposa restaurar-la. Cal baixar-la per netejar-la per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. A més, caldria mecanitzar-la amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	18-11-2023

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Campana (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1970ca	39	34

Información completa: [Oratori dels Dolors o Capella de Marco - L'ALCORA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (19-05-2026)