

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	LA TORRE DE LES MAÇANES
Edifici	Parròquia de Santa Anna
Direcció	Carrer de Sant Gregori, 2 03108
Coordenades	38.607028016408044 -0.41888088902958215
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	La parròquia compta amb un campanar de planta quadrada i tres cossos, alçat amb maçoneria i rajola. El primer i segon cos presenten la mateixa tècnica constructiva, amb els murs de maçoneria i els elements ornamentals amb rajola emulant la pedra. El cos de les campanes compta amb quatre finestres per les campanes, estant una d'elles tapiada. El tercer cos és un templet de dos altures, amb quatre finestres i a més el primer amb arcs en diagonal. El interior compta amb una escala perimetral que puja fins un poc abans de la Sala de les Campanes, on es fa més estreta per estar la Caseta del Rellotge.
Campanes	Com hem senyalat compta amb un conjunt de tres campanes. Les dos menors són de Juan Bta. Roses d'Atzeneta d'Albaida. La més menuda va ser fosa en l'any 1939, feta per a un altre poble i en orige dedicada a la Mare de Déu de l'Encarnació. Segurament es va desestimar l'encàrrec i decidiren reaprofitar-la per al poble. L'altra es dedica a Sant Gregori, patró del municipi, i fosa en l'any 1940 a expenses de l'Ajuntament perquè les incripcions indiquen el nom de l'alcalde i no el del rector del moment. Aquesta explicació ens val també per l'antiga campana gran, trencada en l'any 2003 i refosa per CAMPANAS RIVERA, que va copiar els elements ornamentals de l'anterior campana, encara que perdent qualitat figurativa.
Fotos	22
Tocs actuals de campanes	Les campanes voltegen i repiquen automàticament.
Conservació, manteniment	La torre es troba en un bon estat de conservació al seu exterior, així com l'escala interior. La Sala de les Campanes està en un regular estat de conservació, amb brutícia acumulada, principalment per excrements de pardals i llavors d'olivera i altres. Producte de l'entrada al campanar d'aquests animals creixen al tercer cos una figuera i altres plantes, que es deurién retirar per evitar problemes en la conservació de la torre. Per un altra banda, les dos campanes menors compten amb truges de ferro de la casa Manclús i motors de vol continu per voltejar-les. La Gran està instal·lada amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impulsos. Les tres campanes compten amb electromall per repicar-les automàticament, a més de batall ben lligat i repretat. Seria recomanable restaurar les dos campanes menors, canviant les truges de ferro per altres de fusta (de perfil tradicional valencià) i mecanitzar-les amb motor d'impulsos. Per un altra banda el braç de la campana gran és excessivament curt, per seguretat deuria arribar fins uns pocs centímetres del mur.

Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	27-09-2014

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Santa Ana (refosa)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1940	83	331

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	Tiple (1)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1939	46	56
Sala de les Campanes	Sant Gregori (2)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1940	70	199
Sala de les Campanes	Anna (3)	RIVERA, CAMPANAS	2003	79	285

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat
Data de construcció	1750ca
Descripció	Magnífic rellotge de forja, amb moltes modificacions, que precisa una restauració per continuar en funcionament. En 2014 encara es troba parat, conservat al seu lloc.

Información completa: [Parròquia de Santa Anna - LA TORRE DE LES MAÇANES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)