

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	HELLÍN
Edificio	Parroquia Corazón de Jesús
Dirección	
Coordenadas	38.5077274 -1.6915358
Protección	
Descripción	Estructura instalada en la azotea de la parroquia
Campanas	
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	GÓMEZ JIMÉNEZ, Francisco (INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V.)
Fecha	02-04-2006

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Estructura metálica en la azotea	Juan Pablo II (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2005	47	60
Estructura metálica en la azotea	Benedicto XVI (2)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2005	51	77

Información completa: [Parroquia Corazón de Jesús - HELLÍN \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (20-05-2026)