

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	MASSALFASSAR
Edifici	Parròquia de Sant Llorenç
Direcció	
Coordenades	39.5577457 -0.3260195
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Campanar de planta quadrada situat a la dreta del temple, s'inicia amb un cos ascendent al interior amb una escala perimetral i continuat per el cos de les campanes, aquest decorat per columnes corinties als laterals i amb finestral a cada cara per a les campanes, baix d'una es troba el rellotge de pedra a la façana principal. El campanar està rematat amb gran balustrada amb copulí de huit finestres.
Campanes	<p>El campanar antigament deuria de comptar amb tres antigues campanes desde els orígens de construcció del campanar. En una de les documentacions assenyala que el campanar posseïa una campana de 1740 barroca, actualment substituïda per la mitjana de Manclús de l'any 1955, possiblement perquè es va badar o bé perquè va desaparèixer durant la guerra. Més tard en posguerra la Parròquia disposava de tres campanes.</p> <p>Actualment compta amb quatre campanes, una d'elles d'origen francès, extranyament la seua procedència ja que no indica res avore amb Massalfassar o relacionat amb la parròquia, a més de que es una campana amb característiques de ser de carilló; també altres dues de la casa Manclús, pero de diferents anys una de 1963 i l'altra de 1955 ja que per eixos anys el rector d'entonces manaria fer dues campanes noves per necessitat d'omplir dues finestres buïdes que es varen deixar a la guerra, aquestes pujades al campanar amb mecanisme de toc manual.</p> <p>Més tard, el rector d.Vicent Lopez Cerezo, va encarregar la campana gran per completar el actual joc, als germans Portilla a Cantàbria, comptant amb aquestes quatre fins l'actualitat. Totes elles mecanitzades amb electromall i motors de vol continu mitjançant cadena.</p>
Fotos	30
Tocs actuals de campanes	Actualment la parròquia de Massalfassar poseeix un ordinador programador per als tocs automàtics, en ell grabats son els repics de missa tant ordinaris i festius i el vol de les campanes.
Conservació, manteniment	<p>El campanar es troba en un bon estat de conservació, tot i que cal indicar que l'any 1997 es feren intervencions al temple i al campanar, restaurant-los, cal dir que el interior del campanar, la pujada, es deuria de tindre en compte la seua conservació.</p> <p>Les campanes es troben amb trujes de ferro, podent afectar al campanar de les seues vibracions i a les mateixes campanes.</p>
Propostes	
Autors de la documentació	MARTÍNEZ TAMARIT, Pau

Data

09-01-2015

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Paula (1)	ODOBEY, PAUL ET FILS	1920ca	29	14
Sala de les campanes	Maria Lorenza del Roser (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1963	56	102
Sala de les campanes	Sant Llorenç (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1955	63	145
Sala de les campanes	Cristo de la Protección (4)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1992	71	207

Información completa: [Parròquia de Sant Llorenç - MASSALFASSAR \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (24-06-2026)