

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CANTABRIA
Municipio	SANTOÑA
Edificio	Parroquia de Santa María de Puerto
Dirección	
Coordenadas	43.4419 -3.45136
Protección	Bien de Interés Cultural (03-06-1931) RI-51-0000859
Descripción	Las campanas que aparecen en la fotografía estaban en lo alto de una torre postiza y ajena a la obra románica. En la restauración que se hizo a finales del siglo XX se derribó dicha torre y se dejaron las campanas en el jardín de la Iglesia de Santa María del Puerto. Su fundición data del año 1939.
Campanas	
Fotos	8
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i ÁLVARO, Francesc; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	22-08-2010

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Esquila Pequeña: Santa María Santísima de la Consolación (1)		1793		
Espadaña	Esquila Mayor (2)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)			
Estructura metálica del jardín	Esquilón pequeño (3)				
Estructura metálica del jardín	Esquilón grande (4)		1939		

Estructura metálica del jardín	Romana menor (5)				
Estructura metálica del jardín	Romana mayor (6)				

Información completa: [Parroquia de Santa María de Puerto - SANTOÑA \(CANTABRIA\)](#)

PDF (26-08-2026)