

| | |
|---|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | COMUNIDAD DE MADRID |
| Municipio | VILLACONEJOS |
| Edificio | Parroquia de San Nicolás de Bari |
| Dirección | |
| Coordenadas | 40.1038111 -3.485758 |
| Protección | |
| Descripción | El templo presenta dos esbeltas torres dispuestas a los pies. Mantienen el mismo tipo de fábrica que el resto del edificio. Presentan un cuerpo y el de campanas en el que se abren arcos de medio punto en cada uno de sus frentes. Se rematan con tejados a cuatro aguas. (Información de Wikipedia) |
| Campanas | |
| Fotos | 19 |
| Toques actuales de campanas | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | |
| Fecha | |

Campanas actuales

| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------|
| Sala de campanas - Torre norte | Campana (1) | | | 60 | 125 |
| Sala de campanas - Torre norte | Campana (2) | MANCLÚS, SALVADOR | 1958 | 90 | 422 |

Información completa: [Parroquia de San Nicolás de Bari - VILLACONEJOS \(COMUNIDAD DE MADRID\)](#)

PDF (22-06-2026)