

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	BAYUBAS DE ABAJO
Edificio	Parroquia de San Martín de Hinojosa de Aguilera
Dirección	
Coordenadas	41.4826258 -2.8933021
Protección	Tiene incoado expediente como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento desde el 4 de enero de 1983.
Descripción	Iglesia parroquial católica de San Martín, románica, con galería porticada. Construida con los restos de un antiguo monasterio que preside, desde la ladera del cerro rocoso El Cabezo. El templo data de mediados del siglo XII y cuenta con una sola nave cubierta con armadura de madera que acaba en ábside semicircular. La galería aneja se sustenta en columnas con basa sobre altos podios y está construida en sillería, a diferencia del resto del edificio, que se levantó en mampostería. La portada, muy abocinada, tiene cuatro arquivoltas, tres de ellas apoyadas en columnas con capiteles decorados. WIKIPEDIA (17-08-2016)
Campanas	
Fotos	0
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Torre (lado este)	San Martín	COLINA, APOLINAR Y COMPAÑIA	1906	92	295
Torre (lado oeste)	Esquila (0)		1868	50	72
Torre (lado sur)	Campana gótica (2)		1500ca	90	276

Información completa: [Parroquia de San Martín de Hinojosa de Aguilera - BAYUBAS DE ABAJO \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (17-06-2026)