

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ALDEALAFUENTE
Edificio	Ermita de San Leonardo
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	0
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña (vano)	Campana (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1970ca	33	21

Información completa: [Ermita de San Leonardo - ALDEALAFUENTE \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (23-06-2026)