

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	TÀRBENA
Edifici	Parròquia de Santa Bàrbera
Direcció	
Coordenades	38.6940362 -0.1046657
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	El campanar està situat a un lateral de la façana principal del temple. És de planta quadrada i té dos cossos. El primer presenta tres trams iguals amb una decoració que imita els sillars de pedra i unes motllures per separar els trams. A la part superior hi ha una cornisa. El segon cos té quatre finestres amb arc de mig punt que a l'exterior estan emmarcades per unes pilastres toscanes, situades sobre un basament i amb un entaulament sobre elles. El tercer cos està delimitat per una balustrada amb pinacles.
Campanes	Té quatre campanes. La més xicoteta va ser fosa en 1944 als tallers de la foneria Hermanos Roses de Silla i està dedicada al Cor de Jesús. La següent està dedicada a Sant Antoni i Sant Josep i va ser fosa en 2015 per Hermanos Portilla. D'aquesta foneria és també la mitjana, dedicada a la Mare de Déu i de l'any 1999. La major la va refondre Manclús l'any 1981 pel trencament d'una que datava de l'any 1778.
Fotos	15
Tocs actuals de campanes	Les quatre es repiquen i voltegen automàticament. La gran toca les hores.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo. A la sala de les campanes es conserva una peça de pedra tallada amb dos forats centrals que segurament formava part de la truja de la campana major. La maquinària del rellotge està parada. L'estat de conservació de les quatre campanes és igualment bo. El conjunt està format per quatre bronzes que se situen a les finestres del segon cos. Totes elles estan instal·lades amb truges de fusta de perfil tradicional valencià i motor d'impuls. A més, les tres més grans ho estan amb electromall monofàsic. Les quatre tenen uns batalls lligats i reforçats amb cable de seguretat.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; FERRANDO MOLINES, Juan Vicente
Data	04-08-2016

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Sant Josep (refosa)	ROSAS, HIJO DE MANUEL	1996	65	159

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	Sagrat Cor de Jesús (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1944	52	81
Sala de les campanes	Sant Josep i Sant Antoni Abat (3)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2015	68	182
Sala de les campanes	Santa Maria (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1999	80	296
Sala de les campanes	Santa Bàrbera (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1981	98	545

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat
Autor	BLASCO Y LIZA
Data de construcció	1930ca
Descripció	La maquinària està situada a un dels cossos intermitjos del campanar. Està en bon estat, tot i que parada. Segurament es va adquirir entorn de 1930, quan estava activa la rellotgeria de Blasco i Liza de Roquetes (Tarragona).

Información completa: [Parròquia de Santa Bàrbera - TÀRBENA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (30-08-2026)