

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	VILLASAYAS
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	41.3529098 -2.6102446
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

### Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Torre (dentro del chapitel superior que la corona)	<a href="#">Campana del reloj (A)</a>		1450ca	51	77
Torre (lado este)	<a href="#">Nuestra Señora La Virgen del Rosario</a>	<a href="#">QUINTANA, DOMINGO</a>	1956	90	276
Torre (lado sur)	<a href="#">Campana (2)</a>	<a href="#">COLINA, RAMÓN; QUINTANA, FERMÍN DE (SIGÜENZA)</a>	1928	113	547

Información completa: [Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - VILLASAYAS \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (01-06-2026)