

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BALONES
Edifici	Parròquia de Sant Francesc d'Assís
Direcció	
Coordenades	38.7366438 -0.3433628
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	<p>El campanar està situat al costat de la façana principal de l'església i està un poc avançat a aquesta. És de planta quadrada i té dos cossos, tots els amb els mínims elements arquitectònics i pocs ornamentals. El primer cos està format per un basament i dos nivells damunt separats per una motllura. A un dels laterals hi ha unes diminutes finestres i una mostra del rellotge. El segon cos té tres finestres amb arc de mig punt, una per cada lateral a excepció de la finestra est que està tapiada. El terrat de la torre està delimitada per una balustrada amb pinacles als cantons i una creu amb penella.</p> <p>La torre presenta una escala que recorre el seu perímetre interior fins a arribar a la sala del rellotge. Aquesta es situa baix de la sala de les campanes i per arribar fins aquest espai hi ha un tram d'escala de caragol. A un lateral de la sala hi ha una escala de mà per accedir fins al terrat.</p>
Campanes	El campanar conté una important campana del XVII, fosa per un fonedor de cognom Casanova i fosa en 1643. La mitjana porta de nom "la Moltona" per les donants i es va fondre en 1961 als tallers de la foneria Roses d'Atzeneta d'Albaida. La gran va ser fosa per Vicente Domingo Rosas en 1884, el mateix any que aquest campanar va fondre altres dos per a la parròquia de Gorga. Està dedicada a Sant Francesc d'Assís.
Fotos	9
Tocs actuals de campanes	Els vols i repics són automàtics. La gran toca les hores.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo i està restaurat i pintat de blanc a l'exterior. La maquinària del rellotge funciona però ja no toca les hores. Les tres campanes estan mecanitzades amb motors d'impuls i electromalls monofàsics. La mitjana té la mateixa truja documentada l'any 1998 i aquesta està restaurada. La xicoteta té una truja nova de fusta de perfil tradicional valencià i per tant diferent de l'antiga, que es devia d'haver restaurat o substituït per altra idèntica.
Propostes	Cal restaurar la campana gran. Aquesta s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local que podria seguir el model de la que tenia en 1998 la xicoteta
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; CANET LLODRÀ, Ximo
Data	16-02-2020

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Santa Bàrbera (1)	CASANOVA	1643	53	86
Sala de les campanes	La Moltona (2)	ROSES ATZENETA	1961	74	235
Sala de les campanes	Sant Francesc d'Assís (3)	ROSAS, VICENTE DOMINGO	1884	94	481

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent En marxa Directe a l'eix amb manovella o altre element
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Empresa de manteniment	BLASCO, MANUFACTURAS
Data de construcció	
Descripció	Existeix maquinària mecànica de rellotge en ús. Aquesta possiblement es va adquirir als anys 50 o 60 als tallers de Manufacturas Blasco de Roquetas (Tarragona). Està situada just baix de la sala de les campanes i acciona les agulles de la mostra del rellotge. Es conserven les transmissions per tocar les hores però ha desaparegut la maça exterior que colpejava la campana gran.

Información completa: [Parròquia de Sant Francesc d'Assís - BALONES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (17-06-2026)