

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	LA RIOJA
<b>Municipio</b>	BERCEO
<b>Edificio</b>	Iglesia Parroquial de Santa Eulalia
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	42.338056 -2.851944
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	<p>Esta Parroquia de Santa Eulalia (de merida), fue construida en 1886 gracias a los donativos de un hijo del pueblo, Don Domingo Peña Villarejo. Terminadas las obras fue consagrada y dedicada para siempre al culto católico. Cabe destacar el retablo neoclásico de banco, cuerpo y ático con un lienzo en el que se halla representado el martirio de Santa Eulalia de Mérida, obra de Rafael de Benjumea. Cabe destacar que en realidad esta obra no representa a Santa Eulalia de Mérida, sino que el autor se equivocó y pintó a Santa Eulalia de Barcelona, que fue quemada viva, mientras que la otra santa fue lapidada por ser cristiana.</p> <p>La localidad tubo una primitiva parroquia, de muy humilde factura de la que tan solo se conserva un altar que se coloco en esta nueva iglesia,</p> <p>La torre, de elevada altura, esta construida en piedra de silleria y situada a los pies del templo. Consta de cuatro cuerpos y en el ultimo esta situada la sala de campanas</p>
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">San Aselo "el esquilin"</a>		1921		
	<a href="#">San Millan "el esquiloncillo"</a>		1921		
	<a href="#">Virgen del Rosario " la bomba"</a>		1976		
	<a href="#">Santa Eulalia "la esquilona"</a>		1930		

## Relojes

<b><u>Reloj mecánico (1)</u></b>	<b>Existente Parado Eléctrico</b>
<b>Fecha de construcción</b>	1850-1900
<b>Descripción</b>	El reloj fue probablemente construido en la segunda mitad del siglo XIX, de los últimos en fabricarse bajo el esquema de reloj de jaula con los trenes adosados. La modernidad de muchos de sus elementos como el control de sonería por sierra y caracol, la unión de sus componentes mediante tuercas y tornillos o el uso de piñones de alas así lo sugiere. Por otro lado, sufrió una electrificación muy agresiva que debería eliminarse al restaurar el reloj, que además muestra la pérdida del barril del tren de movimiento. Es un reloj importante, que debe protegerse, restaurarse y ponerse en valor

Información completa: [Iglesia Parroquial de Santa Eulalia - BERCEO \(LA RIOJA\)](#)

PDF (25-06-2026)