

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	LA RIOJA
Municipio	BRIÑAS
Edificio	Iglesia Parroquial de la Asuncion
Dirección	
Coordenadas	42.601111 -2.831389
Protección	Tiene incoado expediente como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento desde el 1 de julio de 1982
Descripción	edificio de sillería comenzado a finales del siglo XVI y cuya conclusión se llevó a cabo en el siglo XVII. El edificio consta de una nave de tres tramos con capillas a toda la altura con contrafuertes, crucero y cabecera ochavada de tres paños. Arcos de medio punto sobre pilastras toscanas cruciformes, soportan bóvedas de lunetos con intradós decorado geométricamente, excepto en el crucero, donde hay cúpula sobre pechinas y en la capilla mayor, con bóveda abocinada. A los pies hay coro alto sobre lunetos. La torre está en el hastial oeste al centro con tres cuerpos de sillería y chapitel, de los cuales el bajo, cubierto con crucería sencilla, sirve de pórtico a una portada adintelada con marco de moldura rota. Al lado sur, en el segundo tramo, hay otra portada bajo gran arcada en arco de triunfo con ingreso de medio punto entre pares de corintias con imágenes de San Cornelio y San Cipriano en hornacinas y segundo cuerpo con hornacina con imagen de la Asunción entre pilas compuestas y frontón redondo. Parece edificio trazado inicialmente a fines del XVI, quizá por Francisco Martínez de Goicoa y construido fundamentalmente a lo largo del XVII, terminándose hacia 1670 por Francisco Larriba. La torre se construye a partir de 1672 por Cosme de Solano. La portada del sur es obra de comienzos del XVIII; también se le conoce como Puerta del Sol.
Campanas	El templo cuenta con un total de 5 campanas, la menor de ellas colocada en una espadaña encima de la sacristia a modo de campana de señales. las otras cuatro, situadas en la torre forman un conjunto típico de cualquier parroquia de la zona con varias campanas menores de forma de esquila (en este caso 2) y dos mayores de perfil romano.
Fotos	20
Toques actuales de campanas	Los toques actuales se encuentran muy limitados, las campanas no pueden voltear por la instalación de la red antipalomas del campanario, y dos de estas (la esquila mayor y la romana mayor) están rajadas. De las tres restantes la de señales está en deshuso y las dos de la torre tan solo repican mediante electromazos (la esquila hace de reloj y la romana de uso litúrgico)
Conservación, mantenimiento	En buen estado de conservación
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	campana de señales			35	25
	San Pedro		1739	79	285
	Jesus Maria y Jose	PEREA, LEANDRO	1880	81	308
	Jesus Maria Jose y Asuncion	PEREA, VIUDA DE ÁNGEL	1965	107	464
	San Cornelio y San Cipriano	PEREA, ÁNGEL	1923	122	688

Información completa: [Iglesia Parroquial de la Asuncion - BRIÑAS \(LA RIOJA\)](#)

PDF (10-09-2026)