

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ALPUENTE
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Bernabé de Corcolilla
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	39.9283744 -1.0138407
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	La torre queda a la izquierda del presbiterio, tiene dos cuerpos, en el segundo los huecos de medio punto para las campanas. Se cubre con tejado a 4 aguas y está construido como toda la iglesia de mampostería.
<b>Campanas</b>	Tiene un conjunto de tres campanas. La más pequeña fue fundida en 1868 y podría ser obra de Manuel Cánobas. Le sigue en peso otra dedicada a San Bernabé, fundida en 1943 en los talleres de Manuel Roses Vidal de Valencia. La mayor data del año 1773 y aunque no indican las inscripciones el nombre del fundidor, la letra que utilizan, las cenefas con racimos y la cruz; remiten a las campanas fundidas por Josep Lleonart, campanero de la ciudad de Valencia.
<b>Fotos</b>	11
<b>Toques actuales de campanas</b>	Volteo y repique de las dos campanas grandes. La pequeña presenta poco uso actualmente.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación del campanario es bueno. Las campanas están restauradas y al menos la mayor tiene un yugo nuevo de madera con perfil ligeramente diferente del tradicional. Las otras dos tienen los yugos antiguos restaurados y en el caso de la más pequeña el brazo es nuevo. Esta campana no está mecanizada, mientras que las dos mayores presentan motores de impulsos y electromazos monofásicos. Además, tienen badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	12-10-2015

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las campanas	<a href="#">Santa María (1)</a>	<a href="#">CANOBAS, MANUEL</a>	1868	28	13

Sala de las campanas	<a href="#">San Bernabé (2)</a>	<a href="#">ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)</a>	1943	64	152
Sala de las campanas	<a href="#">Santa Maria de Consolación (3)</a>	<a href="#">LLEONART, JOSEP (VALÈNCIA)</a>	1773	76	254

## Relojes

<b><a href="#">Reloj mecánico (1)</a></b>	<b>Existente Parado</b>
<b>Autor</b>	<a href="#">BLASCO, MANUFACTURAS</a>
<b>Fecha de construcción</b>	1950
<b>Descripción</b>	El reloj presenta una singular ubicación porque en lugar de ubicarlo en la torre, cerca de las campanas, fue situado dentro de un almacén de madera en el coro alto que se levanta a los pies de la iglesia. Presenta una muestra al exterior.

Información completa: [Parroquia de San Bernabé de Corcolilla - ALPUENTE \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (25-06-2026)