

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	ALCUDIA DE VEO
<b>Edifici</b>	Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	39.9171352 -0.3554194
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	<p>Junt a la façana principal s'alça la torre campanar, integrada dins de la fàbrica del temple parroquial. Es una construcció de dos cossos, alçat el primer amb maçoneria i sillars als angles, mentre que el segon es tot de sillars, separant els dos amb una moldura. Aquest segon cos compta amb quatre finestres per les campanes, sense més decoració al exterior que una cornisa. Remata la torre una balustrada amb pinacles.</p> <p>Al interior una escala "a la castellana", que recorre el perímetre de la torre fins el nivell de les campanes, per accedir al remat cal pujar per unes biges de ferro situades en un angle de la sala de les campanes.</p>
<b>Campanes</b>	<p>Sembla que la torre comptava amb quatre campanes fins el any 1955. Segons es desprén de la documentació en eixe any es van refondre dos campanes menudes, de uns 20 kg cadascuna, fent amb el seu bronze el actual tiplet. Suposem per la data incisa en la campana que una de elles seria del any 1701. Junt aquestes dos van refondre la campana major, datada de 1867. Actualment sols es conserva una campana antiga: la Santa Bàrbera de 1737.</p> <p>El conjunt va ser restaurat per INDUSTRIAS MANCLÚS en 1998 amb truges de fusta model Barberí.</p>
<b>Fotos</b>	8
<b>Tocs actuals de campanes</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	El campanar es conserva en un bon estat, tant a la cara interior com la exterior. Sols hi ha brutícia al interior, causada principalment a la caiguda del morter emprat per la seua construcció.
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	21-11-2012

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	<a href="#">Maria Concepción (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1955	33	21
Sala de les Campanes	<a href="#">Santa Bàrbera (2)</a>		1737	47	60
Sala de les Campanes	<a href="#">Miguela (3)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1955	71	207

## Relotges

<a href="#">Relotge mecànic (1)</a>	<b>Existent Parat</b>
<b>Autor</b>	<a href="#">TENA, GONZALO</a>
<b>Data de construcció</b>	1950ca
<b>Descripció</b>	Existeix maquinaria mecànica de rellotge sense ús de Tena Segorbe.

Información completa: [Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - ALCUDIA DE VEO \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (03-06-2026)