

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORIHUELA
Edificio	Parroquia de San Joaquín y Santa Ana del Raiguero de Bonanza
Dirección	
Coordenadas	38.0889672 -0.9758813
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	La parroquia cuenta con dos torres simétricas, ubicadas en los laterales de la fachada principal. Ambas son de planta cuadrada, con el primer cuerpo integrado en la fachada principal. La torre de las campanas cuenta con dos vanos para las campanas y otras dos pequeñas ventanas en los laterales. La torre del reloj conserva en su interior la maquinaria, mientras que la cara orientada a la fachada principal cuenta con la esfera. Ambas están cubiertas por un tejado a cuatro aguas y rematadas por una cruz con veleta.
Campanas	Cuenta con dos campanas, fundidas ambas en el año 1962 por Salvador Manclús. Las dos cuentan con inscripciones incisas, ya que se trata de campanas fundidas industrialmente y de forma seriada. Se hicieron sin ningún encargo previo, por lo que las inscripciones se añadieron una vez encargadas. La menor se dedica al papa del momento, San Juan XXIII, mientras que la mayor lleva el nombre de la Niña María. Esta advocación se debe a los patronos y titulares del templo, San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María.
Fotos	8
Toques actuales de campanas	Las campanas voltean y repican automáticamente.
Conservación, mantenimiento	Las torres que encuentran en un buen estado de conservación, pintadas en el exterior con las mismas tonalidades que la fachada principal. En la torre del reloj se encuentra la maquinaria, ubicada en su interior y en funcionamiento. Las campanas están instaladas en los vanos de su torre, con yugo de madera y mecanizadas con motor de impulsos y electromazo. Cuentan además con badajo atado.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra
Fecha	14-02-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Sala de las Campanas	San Juan XXIII (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1962	42	43
Sala de las Campanas	Niña María (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1962	54	91

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Eléctrico
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Empresa de mantenimiento	MANCLÚS, SALVADOR
Fecha de construcción	1973
Descripción	La maquinaria del reloj se encuentra ubicada en la torre de la derecha. Fue adquirida en el año 1973, poco después de levantar la torre que la iba a ubicar. Se encuentra en buen estado de conservación y en funcionamiento.

Información completa: [Parroquia de San Joaquín y Santa Ana del Raiguero de Bonanza - ORIHUELA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (05-07-2026)