

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	YUCATÁN
Municipio	MÉRIDA
Edificio	Catedral de San Ildefonso de Yucatán
Dirección	
Coordenadas	20.966944 -89.62305
Protección	Monumento histórico (00458)
Descripción	<p>La Catedral de Yucatán, en la ciudad de Mérida, capital del estado, dedicada a San Ildefonso, es la sede de la arquidiócesis de Yucatán y la primera catedral levantada en la América continental (tierra firme), y también la más antigua de México. Sólo la Catedral de Santo Domingo, en toda la América, es más antigua que la de Yucatán. Los trabajos de la construcción del recinto fueron encargados a Pedro de Aleustia, y completados por Juan Miguel de Agüero.</p> <p>Durante el siglo XIX, algunos de los tesoros y obras de arte fueron robadas debido a los saqueos e inestabilidad política que padeció la ciudad en este periodo. En 1915, por órdenes del General Salvador Alvarado, la Catedral fue saqueada, perdiendo su invaluable acervo de arte sacro, incluyendo retablos barrocos y churriguerescos que databan de los siglos XVII y XVIII, el Tesoro Catedralicio y el órgano Walcker, de fábrica alemana, apenas construido en 1902. En 1916 fueron demolidas la Capilla de San José y la Capilla del Rosario a fin de separar la catedral de la sede del Palacio Episcopal (actual Museo de Arte Contemporáneo) quedando lo que actualmente es, un andador peatonal denominado "Pasaje de la Revolución" el cual contó con arcos en ambos extremos y un techo de armazón metálico y cristal el cual fueron posteriormente retirado al deteriorarse. Los arcos fueron demolidos y muchos años después, en 2011, se restauraron volviéndolos a su forma original.</p> <p>Consta de tres naves, una central y dos laterales. Cuenta con tres capillas y la sacristía. Originalmente contó con cinco capillas, pero fueron demolidas. Presenta dos torres de dos cuerpos que presenta un estilo Morisco. Cuenta con una cúpula adornada con arco botareles. WIKIPEDIA (16-09-2015)</p>
Campanas	
Fotos	7
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	YUCATÁN PASADO GLORIOSO / FACEBOOK
Fecha	31-03-2023

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Patio trasero calle 61	Esquila San Miguel (6)		1722	60	125
Patio trasero calle 61	Esquila (7)			60	125
Patio trasero calle 61	Esquila (8)			60	125
Patio trasero calle 61	Campana (9)		1728	80	296
Torre Norte	Esquila San Ildefonso (1)			72	216
Torre Norte	Esquila San Bernabé (2)		1980	77	264
Torre Norte	Esquila San José (3)		1980	86	368
Torre Norte	Campana del Ángelus (4)		1980	86	368
Torre Norte	Campana Santa Maria y San Ildefonso, de las horas (A)		1618	120	1001
Torre Norte	Campana mayor, Santa María (5)		1980	135	1425

Relojes

Reloj mecánico (1)	Desaparecido
Fecha de construcción	1731
Descripción	Dejó de funcionar en 1871

Información completa: [Catedral de San Ildefonso de Yucatán - MÉRIDA \(YUCATÁN\)](#)

PDF (18-06-2026)