

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	SAN MIGUEL DE SALINAS
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Miguel Arcángel
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	37.97735 -0.78918
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	Torre de planta cuadrada, situada en un lateral de la fachada principal del templo parroquial. Su exterior es completamente liso y está enlucido. En su parte superior presenta cuatro vanos con arco de medio punto para las campanas, uno por cada cara. Está rematado por una pequeña cúpula de media naranja. En el interior presenta una escalera que permite el acceso hasta la sala de las campanas, espacio que cuenta con una sencilla cubierta de cañizo con una apertura para acceder a la cúpula.
<b>Campanas</b>	Tiene dos campanas, refundidas de las anteriores en 1997. Presentan la marca de Valverde, aunque esta no debe de considerarse como la empresa fundidora, más bien es la que instaló la campana y medió en su refundición. Ambas son, con seguridad, de la fundición Hijo de Manuel Rosas de Torredonjimeno (Jaén).
<b>Fotos</b>	4
<b>Toques actuales de campanas</b>	Repique y volteo automático de las campanas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El campanario se encuentra en buen estado de conservación. Las campanas están instaladas en dos de los vanos. Cuentan con yugo de hierro y están mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Ambas cuentan con un sistema de fijación rígida del badajo. Este sistema resulta altamente peligroso, ya que puede arrancar el badajo sin previo aviso y causar su caída.
<b>Propuestas</b>	La instalación de las campanas no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. Las campanas deben de limpiarse por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. Los yugos de hierro se deben cambiar por otros de madera que sigan el perfil tradicional local. Por último, los motores deberían de ser renovados por otros de volteo por impulsos, que permitan el toque manual de la campana y reproduzcan los toques tradicionales. Los badajos se deben cambiar por otros atados y reforzados mediante un cable de seguridad.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	30-04-2021

## Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">La pequeña, refundida (1)</a>		1940ca	61	131
	<a href="#">La mayor, refundida (2)</a>		1940ca	76	254

### Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	<a href="#">La pequeña (1)</a>	<a href="#">ROSAS, HIJO DE MANUEL</a>	1997	60	125
Sala de campanas	<a href="#">La grande (2)</a>	<a href="#">ROSAS, HIJO DE MANUEL</a>	1997	70	199

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel - SAN MIGUEL DE SALINAS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (30-06-2026)