

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	CATALUNYA
Municipi	NAUT ARAN
Edifici	Glèisa de Sant Fèlix de Bagègue
Direcció	
Coordenades	42.718114 0.915244
Protecció	Bé Inventariat Identificador: IPA-4637
Descripció	<p>Altitud: 1430 metres.</p> <p>Església d'origen romànic (segle XIII) modificada cap el 1524. Consta d'una nau coberta en part amb una volta de canó; una altra part ho està per un empostissat situat lleugerament a més alçada que la volta; està capçada per un absis rectangular que va substituir el primitiu romànic. Té una portalada atrompetada a ponent amb tres arquivoltes de mig punt dovellades sobre impostes i brancals carreuats; un guardapols que descansa en una senzilla imposta està decorat amb un escacat a l'intradós i un dibuix soguejat a l'extradós. Els seus murs de carreus irregulars ben escairats estan disposats en filades uniformes; al mur lateral de migdia s'hi aixequen per l'exterior tres àmplies pilastres d'escàs relleu i, amb el mateix gruix d'elles, també ho mostra la part del mur proper al frontis; sota la cornisa hi apareix un fris d'arcs cecs que es troben fins i tot en les pilastres.</p> <p>Dimensions: 19'00 x 5'00 x 6'00 metres respectivament de llargada, amplada i alçada; la part de la nau empostissada es troba a 7'76 metres d'alçada; l'amplada total des del fons de les capelles laterals fa 13'50 metres; l'amplada de la nau, com que és irregular, més estreta de la capçalera que dels peus, té una mitjana de 5 metres, mentre que les extremes fan 4'50 i 5'52 respectivament.</p> <p>Guarda una ara romànica amb decoració; una imatge renaixentista de la Mare de Déu amb el Nen; un Crist gòtic, i un retaule del barroc popular.</p> <p>Campanar barroc d'estil rústic aixecat el 1763. Té un primer baix i robust cos de planta gairebé quadrada (4'90 x 5'20 m) i un de segon alt vuitavat. La cel·la queda oberta amb finestres d'arc de mig punt, una a cada cara; hi pengen campanes; hi ha una motllura al dessota de les finestres. Està coronat per una cornisa i una agulla vuitavada amb inflexió a la base coberta amb lloses de pissarra negra. Els seus murs són de paredat de lloses amb carreus a cantoneres i conserven mostres escasses d'un antic arrebossat.</p> <p>Situació: adossat i recolzat en el mur del frontis encarat a ponent en el seu angle sud-oest.</p> <p>Alçada: 23'36 metres.</p> <p>Esveltesa: 4,5</p> <p>El campanar ha sigut restaurat molt recentment, permetent les visites sense control, sent aquesta circumstància no només perillosa per al patrimoni existent en el mateix: torre, campanes i rellotge, sinó que suposa un gran perill per als visitants, especialment per als xiquets menuts per la disposició de les finestres, ja que en algunes no hi ha manperlat de protecció i un xiquet pot passar fàcilment per baix i caure al buit. Si es mantenen les visites al campanar haurien de ser guiades o irremeiablement rellotge, campanes i torre patiran la vandalització, a més de ser un perill per als visitants les finestres de les campanes, amb risc de caiguda i mort especialment de xiquets menuts</p>
Campanes	

Fotos	8
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	VILARRÚBIAS I CUADRAS, Daniel
Data	2013

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Cel·la de campanes	Campana (1)	ESCOUBED, BERTRAND	1895	41.5	41
Cel·la de campanes	Santa Bàrbara (2)	ESCOUBED, BERTRAND	1895	54	91
Cel·la de campanes	Sant Fèlix (3)	ESCOUBED, BERTRAND	1892	87	381
Cel·la de campanes	Santa Maria i Santa Margarida (4)	JAQUETI, IGNATIUS	1842	99.5	570

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat Mixt (remuntatge diferent en cada tren)
Data de construcció	1800-1850

Descripció

El rellotge ubicat en l'església de Bagergue és de tipologia horitzontal amb els tres trens de marxa, soneria d'hores i de quarts enfrontats, probablement fabricat en el segle XIX i de ferro forjat, d'autor desconegut i considerable valor patrimonial. El rellotge ha sigut instal·lat en la cambra immediatament inferior a la sala de campanes després de la restauració interior del campanar per fer-lo visitable, amb una sèrie d'intervencions molt agressives probablement amb la intenció de que el patrimoni no interferisca amb les visites, quan el concepte hauria de ser el contrari: protegir el patrimoni de les visites. Les intervencions es concreten es múltiples soldadures en punts claus del rellotge per a evitar el seu moviment, a més de l'acurtament del pèndol per entropessar amb el nou pis de la sala i potser l'eliminació de la roda comptadora per idèntic motiu en la seua incompatibilitat amb el lloc assignat. A més algun element ha sigut muntat incorrectament i falten algunes peces o bé estan incompletes, com els venterols. Malgrat tot, és un rellotge de gran valor que hauria de ser restaurat adientment i eliminar les intervencions que l'han danyat

Información completa: [Glèisa de Sant Fèlix de Bagergue - NAUT ARAN \(CATALUNYA\)](#)

PDF (26-05-2026)