

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VALDECUENCA
Edificio	Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari
Dirección	
Coordenadas	40.2980923 -1.4081445
Protección	Protección BIC declarado.
Descripción	<p>La torre campanario está situada a los pies del templo, tiene planta ligeramente rectangular y dos cuerpos. Está construida con mampostería y sillares en los ángulos. Dispone de seis vanos en el segundo cuerpo con arco de medio punto, de los cuales uno está parcialmente tapiado, mientras que el otro lo está del todo. Cubre la torre un tejado a cuatro aguas.</p> <p>El acceso a la torre se efectúa por el coro de la iglesia, que está inserto en la misma torre. Tras este hay un espacio con una escalera de mano que permite el acceso a la Sala de las Campanas. Dentro de esta encontramos la caseta del reloj, a la que se accede por una escalera de madera.</p>
Campanas	Tiene dos campanas. El Campano lleva una inscripción alusiva a la Inmaculada Concepción y fundida en el año 1814. La Grande es del año 1972 y se trata de una campana característicamente industrial, con las inscripciones incisas. Esto se debe a que se fundió antes de estar encargada para el pueblo, por lo que las inscripciones se añadieron incidiendo en la propia superficie de la campana.
Fotos	14
Toques actuales de campanas	Los toques actuales de campanas parece que se reducen al repique de la mayor para la misa.
Conservación, mantenimiento	La suciedad de las palomas afecta en buena medida a la torre, en especial sus excrementos. De las dos campanas que tiene, el Campano conserva la instalación tradicional, con el yugo de madera de perfil tradicional local y los herrajes. Su estado de conservación es regular, ya que acusa el paso del tiempo y la acción de los agentes climáticos. La Mayor está rota, con una grieta en el labio que afecta a su sonoridad. Está instalada con yugo de hierro de la fundición Perea y dispone de badajo con caña de madera. Desde este baja una cuerda para repicar la campana desde el coro. Dispone además de un mazo exterior, que accionaba el toque de las horas. La maquinaria del reloj se encuentra en su lugar, aunque sin funcionar.
Propuestas	<p>En primer lugar la torre debería de ser limpiada para eliminar la suciedad de las palomas. Por otro lado la instalación del Campano se debe restaurar. Las piezas de madera que componen el yugo y los herrajes deben ser restaurados para permitir de nuevo la puesta en funcionamiento de la campana. En caso de mecanización solo se admitirá un motor de bandejo por impulsos.</p> <p>Por otro lado, un ambicioso proyecto debería abordar la recuperación del conjunto original de campanas. Para ello se debería llevar a cabo la refundición de la campana mayor y la fundición de una o dos nuevas. Estas deben ser dotadas de yugos de madera de perfil tradicional local. En caso de mecanización exclusivamente se admitirán motores de bandejo por impulsos y electromazos monofásicos.</p>

Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍN AVELLANEDA, Luz; MORENO GRADOLÍ, Toni
Fecha	26-11-2016

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	Inmaculada, el Campano (1)		1817	34	23
Sala de las Campanas	San Nicolás de Bari (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1972	81	308

Información completa: [Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari - VALDECUENCA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (24-06-2026)