

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	XILXES
<b>Edifici</b>	Capella de Santa Maria del Mar
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	39.7673744 -0.1583567
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	L'ermita està ubicada a la zona costeta del municipi de Xilxes. Té una espadanya, situada als peus de la capella. Aquesta està construïda amb rajola i té forma rectangular, al centre de la qual trobem una finestra amb arc de mig punt. L'espadanya està rematada per una creu.
<b>Campanes</b>	Té una campana, denominada Maria.
<b>Fotos</b>	2
<b>Tocs actuals de campanes</b>	La campana volteja automàticament.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'espadanya està en bon estat de conservació. A la finestra trobem la campana, que conserva la instal·lació tradicional amb la truja de fusta i un cigonyal. Té un sistema de mecanització cassolà per voltejar automàticament. La truja presenta cert desgast pel pas del temps i l'acció des agents climàtics.
<b>Propostes</b>	Es deuria portar a terme un manteniment de la instal·lació cada cert temps per assegurar l'estabilitat del conjunt.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	12-01-2017

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	<a href="#">Maria (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1950ca	30	16

Información completa: [Capella de Santa Maria del Mar - XILXES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (14-06-2026)