

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALMORADÍ
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Heredades
Dirección	
Coordenadas	
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	El campanario está situado en uno de los ángulos de la fachada principal de la iglesia parroquial. Es de planta cuadrada y tiene dos cuerpos. Está pintado y en los sillares la pintura trata de imitar la piedra trabajada mediante sillares. El primer cuerpo tiene una muestra o esfera del reloj, mientras que el segundo dispone de cuatro vanos con arco de medio punto. Solo dos de los arcos están ocupados por campanas, mientras que los otros dos están tapados por una reja. El campanario está rematado por una sencilla torreta circular con veleta en el centro.
Campanas	La torre tiene dos campanas. La pequeña es la fundida por Salvador Manclús en el año 1979 y está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. La mayor está dedicada a la Virgen del Rosario, titular del templo parroquial.
Fotos	6
Toques actuales de campanas	Las dos campanas repican y voltean de forma automática. La grande toca las horas y medias.
Conservación, mantenimiento	La torre está en buen estado de conservación, pintada en su cara exterior con dos tonalidades, mientras que por dentro está pintada de blanco. Las campanas están en regular estado, instaladas con yugo de hierro en los vanos de la sala de las campanas. Las dos están motorizadas con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Tienen un badajo atornillado, un sistema extremadamente peligroso que puede arrancar de golpe el badajo.
Propuestas	Las campanas deben de restaurarse. Para ello será necesario bajarlas de la torre para limpiarlas por dentro y por fuera. Los yugos deben de renovarse por otros de madera de perfil tradicional local. Igualmente se deben de cambiar los badajos de las campanas por otros atados y reforzados con cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-03-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las campanas	Sagrado Corazón de Jesús (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1979	47	60
Sala de las campanas	Nuestra Señora del Rosario (2)	ROSES ATZENETA	1966	61	131

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Heredades - ALMORADÍ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (12-09-2026)