

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	PILAR DE LA HORADADA
Edificio	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torre de la Horadada
Dirección	
Coordenadas	37.8686589 -0.7616853
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	La iglesia parroquial cuenta con una torre campanario de planta cuadrada y dos cuerpos. El primero presenta una serie de vanos en cada uno de los lados. Las esquinas están pintadas de granate y el resto del muro de colores amarillentos. El segundo cuerpo deja visible la estructura de hormigón de la torre con varios vanos rectangulares en cada lado y también está pintado de color granate. La terraza tiene cuatro pilares y está delimitada por unas barandillas metálicas. La torre tiene una escalera que recorre su perímetro interior hasta alcanzar la sala de las campanas.
Campanas	En 1960 se fundieron dos campanas en los talleres de la fundición Roses de Atzeneta d'Albaida: Juana (la pequeña) y Madre de los Dolores (la mayor). Esta última fue refundida entorno al año 2006 por la fundición cántabra Hermanos Portilla, copiando las inscripciones de la antigua campana
Fotos	4
Toques actuales de campanas	Las dos campanas voltean automáticamente.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la torre es bueno, pintada con vistosos colores amarillos y granates. El estado de las campanas es igualmente bueno. Ambas están situadas en dos de los vanos del segundo cuerpo con yugos de madera de perfil tradicional valenciano y mecanizadas con motor de volteo por impulsos. Presentan badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Propuestas	Se podrían mecanizar las campanas con electromazos monofásicos con la finalidad de limitar los volteos y enriquecer el conjunto de toques.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-12-2016

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

	Madre de los Dolores (refundida)	ROSES ATZENETA	1960	41	40
--	--	--------------------------------	------	----	----

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	Juana (1)	ROSES ATZENETA	1960	34	23
Sala de las Campanas	Madre de los Dolores (2)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2006ca	41	40

Información completa: [Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torre de la Horadada - PILAR DE LA HORADADA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (08-09-2026)