

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE ZAMANZAS
Edificio	Parroquia de San Miguel de Villanueva-Rampalay
Dirección	
Coordenadas	42.8561738 -3.7485874
Protección	
Descripción	<p>La Iglesia se encuentra en la parte alta del pueblo (no la más alta). Es de pequeñas dimensiones y consta de una sola nave con una pequeña torre, (torre de unos 3m² cuadrados) Todas las dimensiones de su arquitectura están reducidas proporcionalmente a su tamaño, como si fuera una maqueta a escala.</p> <p>La torre es posterior a la iglesia, de sillería y sillarejo. Está adosada al primitivo campanario, una espadaña de un cuerpo y dos troneras, hoy cegadas. La espadaña se puede apreciar desde la cara Este del templo, pero donde mejor se aprecian las troneras cegadas, es desde el interior del campanario.</p> <p>Al tener la torre, una planta tan reducida, la escalera consiste en una tosca escalera de mano sobre dimensionada, imposibilitando completamente el acceso, a personas con algún impedimento típico de la edad. Está fabricada con dos vigas, que sirven de guías, y trozos de viga clavados con puntas machoneras, para fabricar los peldaños.</p>
Campanas	Hay un solo conjunto de campanas, formado por dos esquilones de pequeño tamaño
Fotos	19
Toques actuales de campanas	Una o dos veces al año, en las fiestas patronales del pueblo.
Conservación, mantenimiento	Bueno, tanto la cubierta, como el piso, las campanas y escaleras están en buen estado de conservación.
Propuestas	<p>Podrían revisarse los herrajes de los yugos y repretarlos, así como los cojinetes de madera en los que se apoyan los ejes, ya que las maderas están en buen estado de conservación.</p> <p>La campana mayor del conjunto debería ser girada (quedando la cruz hacia adentro de la torre) para que su pequeña grieta, se agrande lo menos posible con los repiques, ya que ahora mismo, la grieta se encuentra en el punto donde percute el badajo al repicar las dos campanas a la vez. Bajo ningún concepto debería voltearse, no tanto por el defecto de fundición que tiene en el asa central, si no por alargar la vida útil de esta campana lo más posible (ya que la grieta avanzará con rapidez si se voltea) En caso de restauración, la campana debería ser soldada y someterla a un tratamiento de renovación circular</p> <p>La campana menor, debería girarse de tal forma que la cruz quedase hacia afuera, que es como debería estar.</p>
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Campanario	<u>Jesús María y José Campana de misa (1)</u>	<u>BALLESTEROS (SANTA CRUZ DEL TOZO)</u>	1883	58	113
Campanario	<u>Jesús María y José Campana grande (2)</u>	<u>BALLESTEROS (SANTA CRUZ DEL TOZO)</u>	1869	60	125

Información completa: [Parroquia de San Miguel de Villanueva-Rampalay - VALLE DE ZAMANZAS \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (17-06-2026)