

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALFARA DE LA BARONIA
Edifici	Parròquia de Sant Agustí
Direcció	
Coordenades	39.762565 -0.354256
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	El campanar és de planta quadrada, està situat a un lateral del temple parroquial i bona part del primer cos està integrat a la façana principal. Sols sobreix part de l'últim tram on hi ha una esfera o mostra del rellotge situada al costat que mira cap a la façana principal del temple. El segon cos presenta quatre finestres amb arc de mig punt. Des de l'altura de la imposta, els arcs tenen unes motllures. A l'exterior hi ha quatre pilastres toscanes, agrupades de dos en dos i amb les dels laterals ocupant l'aresta. Sobre aquestes hi ha un entaulament. Als cantons del terrat es poden veure 4 imatges de les virtuts datades cap al 1900. Al centre hi ha un templet amb quatre finestres emmarcades per unes pilastres també toscanes i amb una cornisa i cupulí. La torre té una escala interior que permet accedir fins a la sala de les campanes.
Campanes	Té dos campanes. La xicoteta es de l'any 1842 i autor desconegut. La gran també és d'autor desconegut i data de l'any 1794.
Fotos	18
Tocs actuals de campanes	Les tres campanes es repiquen i voltegen de forma automàtica. La gran toca les hores.
Conservació, manteniment	Actualment es troba restaurat per l'exterior i presenta un bon estat de conservació a causa de la intervenció en els morters i la policromia. En canvi, a l'interior, el tram que va des del cor de l'església fins a la sala de campanes, està molt brut i ple de ferralla. La sala de campanes es trona molt bruta, amb ferralla antiga per terra, les truges antigues (en 2019 ja no estaven) i panís per alimentar als coloms. Les dos campanes estan instal·lades amb truges de ferro i mecanitzades amb motor de vol continu i electormalls. El de la gran pega al llavi i ha danyat part de la sanefa amb raïms que la campana té a la seua part exterior. A més la truja topeta contra el martell quan volteja amb el perill de trencar la bola.
Propostes	Cal restaurar les dos campanes. Les truges s'han de canviar per altres de fusta de perfil tradicional local i les campanes netejar per dins i per fora. Igualment cal canviar els motors per altres d'impuls que permeten tocar les campanes manualment i imiten la forma tradicional de tocar. L'electromall de la gran s'ha de pujar per evitar que colpege al llavi i trenque la campana.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	02-01-2019

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Sant Agustí (1)		1842	62	138
Sala de les campanes	La Gran (2)	DE LA VIÑA, JUAN	1794	80	296

Información completa: [Parròquia de Sant Agustí - ALFARA DE LA BARONIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-05-2026)